

Vin. TMBAN7NP6L7045122
Kennzeichen P6L7045122

Beschreibung	Instandgehalten von	Datum	Typ	Kilometerstand	Kosten
Hauptuntersuchung		1/13/2023	REPAIR	34688	92,00 €
Bremsflüssigkeitswechsel		1/15/2024	REPAIR	47903	31,50 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50		1/15/2024	REPAIR	47903	94,50 €
Bremsklötze		1/13/2023	REPAIR	34688	70,88 €
Bremsscheiben		1/13/2023	REPAIR	34688	64,40 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50		1/21/2022	REPAIR	21341	77,40 €
Bremsflüssigkeit		1/15/2024	REPAIR	47903	10,20 €
Zusatzarbeiten 60000 KM		1/21/2025	REPAIR	68148	52,50 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50		1/21/2025	REPAIR	68148	52,50 €
Hauptuntersuchung		1/21/2025	REPAIR	68148	103,00 €
Ölservice/Motorölwechsel		7/28/2025	REPAIR	78038	66,60 €