

Vin. TMBJJ9NP3L7040967

Kennzeichen P3L7040967

Beschreibung	Instandgehalten von	Datum	Typ	Kilometerstand	Kosten
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50/durchgeführt		2/1/2022	REPAIR	29149	124,53 €
Hauptuntersuchung/durchgeführt		2/7/2023	REPAIR	48820	105,00 €
Bremsfluessigkeitswechsel/durchgeführt		2/7/2023	REPAIR	48820	35,83 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50/durchgeführt		7/11/2023	REPAIR	60300	117,41 €
Zusatzarbeiten 60000 KM/durchgeführt		7/11/2023	REPAIR	60300	47,50 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50/durchgeführt		7/24/2024	REPAIR	80999	51,61 €
Ölservice/Motorölwechsel/durchgeführt		12/4/2024	REPAIR	90860	82,86 €
Hauptuntersuchung/durchgeführt		1/22/2025	REPAIR	93393	110,00 €