

Vin. TMBJW7NP9M7029253
Kennzeichen P9M7029253

Beschreibung	Instandgehalten von	Datum	Typ	Kilometerstand	Kosten
Seite rechts, Tür hinten		5/24/2022	DAMAGE	31049	2.783,38 €
Ölservice/Motorölwechsel		9/10/2021	REPAIR	14046	57,49 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50		4/5/2022	REPAIR	27637	143,73 €
Ölservice/Motorölwechsel		9/26/2022	REPAIR	42114	57,49 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50		3/9/2023	REPAIR	55003	143,73 €
Bremsscheiben		3/9/2023	REPAIR	55003	180,63 €
Bremsklötze		3/9/2023	REPAIR	55003	85,86 €
Bremsfluessigkeitswechsel		3/9/2023	REPAIR	55003	28,75 €
Bremsflüssigkeit		3/9/2023	REPAIR	55003	14,98 €
Ölservice/Motorölwechsel		9/13/2023	REPAIR	69238	57,49 €
Ölservice/Motorölwechsel		2/28/2024	REPAIR	83798	57,49 €
Hauptuntersuchung		4/19/2024	REPAIR	86473	96,00 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50		9/12/2024	REPAIR	98363	143,73 €