

Kenteken	2AXB592
Merk Model	Peugeot 5008 Allure Pack 2.0 BlueHDi S/S 180pk/cv 5p EAT8
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	24/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/09/25	0	Expertise kosten	Uitvoeren
7/04/25	90.885	AdBlue injector	Vervangen
7/04/25	90.885	diagnose	Uitvoeren
23/01/25	86.022	85000 km	Uitvoeren
23/01/25	86.022	diagnose	Uitvoeren
23/01/25	86.022	oliezeef	Vervangen
10/12/24	82.972	uitlijnen wielen vooraan	Afstellen
6/12/24	82.805	banden	Uitvoeren
6/12/24	82.805	wiel balanceren	N.v.t.
2/10/24	69.059	kofferslot mechanisme	Vervangen
9/08/24	69.059	diagnose	Uitvoeren
9/08/24	69.059	kofferslot mechanisme	Vervangen
14/12/23	61.316	60000 km	Uitvoeren
14/12/23	61.316	brandstof hoofdfilter	Vervangen
14/12/23	61.316	luchtfILTER	Vervangen
14/12/23	61.316	luchtfILTER interieur	Vervangen
14/12/23	61.316	oliezeef	Vervangen
14/12/23	61.316	remblokken vooraan	Vervangen
14/12/23	61.316	remvloeistof	Vervangen
14/12/23	61.316	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
14/12/23	61.316	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
23/09/22	25.946	bandherstelling	Repareren
15/03/22	12.365	oliezeef	Vervangen
15/03/22	12.365	onderhoud 1e jaar	Uitvoeren
22/10/21	2.811	bandherstelling	Repareren
31/08/21	17	banden	Uitvoeren
31/08/21	17	wiel balanceren	N.v.t.