

Kenteken	1XPS285
Merk Model	Peugeot Boxer Premium FT335 L2H2 2.2BlueHDi 140pk/cv
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	2/03/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
21/02/25	90.359	controle niveaus	Uitvoeren
21/02/25	90.359	instelling koplampen	Afstellen
21/02/25	90.359	nazicht technische keuring	Uitvoeren
21/02/25	90.359	parkeersensor achteraan	Vervangen
21/02/25	90.359	Stootrubber, sluitrubber	Vervangen
21/02/25	90.359	universele lampen	Vervangen
7/02/25	89.536	banden	Uitvoeren
7/02/25	89.536	wiel balanceren	N.v.t.
7/02/25	89.936	pechverhelping	Uitvoeren
3/05/24	76.936	brandstof hoofdfilter	Vervangen
3/05/24	76.936	luchtfilter	Vervangen
3/05/24	76.936	luchtfilter interieur	Vervangen
3/05/24	76.936	oliezeef	Vervangen
3/05/24	76.936	onderhoud 4e jaar	Uitvoeren
15/01/24	69.986	brandblusapparaat	
15/01/24	69.986	combinatieschakelaar	Vervangen
15/01/24	69.986	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
15/01/24	69.986	handremmechanisme	Gangbaar maken
15/01/24	69.986	instelling koplampen	Afstellen
15/01/24	69.986	nazicht technische keuring	Uitvoeren
9/01/24	69.501	banden	Uitvoeren
9/01/24	69.501	wiel balanceren	N.v.t.
15/12/23	68.555	controle niveaus	Uitvoeren
15/12/23	68.555	halogeenlamp	Vervangen
15/12/23	68.555	remschijven en blokken achter	Vervangen
15/12/23	68.555	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
15/12/23	68.555	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
28/07/23	61.902	banden	Uitvoeren
28/07/23	61.902	wiel balanceren	N.v.t.
6/02/23	51.893	banden	Uitvoeren
6/02/23	51.893	wiel balanceren	N.v.t.
24/01/23	51.129	diagnose	Uitvoeren
24/01/23	51.129	inspuitcomputer	
15/11/22	47.651	bandherstelling	Repareren
9/03/22	37.896	halogeenlamp	Vervangen
9/03/22	37.896	luchtfilter interieur	Vervangen
9/03/22	37.896	nazicht technische keuring	Uitvoeren
9/03/22	37.896	oliezeef	Vervangen
9/03/22	37.896	onderhoud 2e jaar	Uitvoeren
9/03/22	37.896	remblokken vooraan	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/03/22	37.896	remschijf vooraan	Vervangen
9/03/22	37.896	remvloeistof	Vervangen
9/03/22	37.896	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
9/03/22	37.896	universele lampen	Vervangen
18/08/21	26.649	pechverhelping	Uitvoeren
14/12/20	14.180	banden	Uitvoeren
14/12/20	14.180	wiel balanceren	N.v.t.
8/10/20	9.753	banden	Uitvoeren
8/10/20	9.753	wiel balanceren	N.v.t.