

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kenteken</b>       | 1VGE962                                             |
| <b>Merk Model</b>     | Citroen Jumper PC Comfort 35 L2 2.0BlueHDi 131pk/cv |
| <b>Brandstofsoort</b> | Diesel                                              |
| <b>Datum deel1</b>    | 31/10/18                                            |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving      | Bewerking |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 25/11/24        | 6.500          | nazicht technische keuring  | Uitvoeren |
| 15/05/23        | 4.149          | bandherstelling             | Uitvoeren |
| 15/05/23        | 4.149          | halogeenlamp                | Vervangen |
| 4/01/23         | 3.427          | bandherstelling             | Uitvoeren |
| 4/01/23         | 3.427          | controle niveaus            | Uitvoeren |
| 4/01/23         | 3.427          | halogeenlamp                | Vervangen |
| 4/01/23         | 3.427          | nazicht technische keuring  | Uitvoeren |
| 4/01/23         | 3.427          | ruitenswisserrubber vooraan | Vervangen |
| 5/11/21         | 2.193          | bandherstelling             | Uitvoeren |
| 5/11/21         | 2.193          | luchtfILTER interieur       | Vervangen |
| 5/11/21         | 2.193          | nazicht technische keuring  | Uitvoeren |
| 5/11/21         | 2.193          | oliezeef                    | Vervangen |
| 5/11/21         | 2.193          | onderhoud 3e jaar           | Uitvoeren |
| 5/11/21         | 2.193          | ruitenswisser motor         | Vervangen |
| 5/11/21         | 2.193          | ruitenswisserrubber vooraan | Vervangen |
| 3/09/20         | 1.560          | brandstof hoofdfilter       | Vervangen |
| 3/09/20         | 1.560          | luchtfILTER                 | Vervangen |
| 3/09/20         | 1.560          | luchtfILTER interieur       | Vervangen |
| 3/09/20         | 1.560          | oliezeef                    | Vervangen |
| 3/09/20         | 1.560          | onderhoud 2e jaar           | Uitvoeren |
| 3/09/20         | 1.560          | remvloeistof                | Vervangen |
| 3/09/20         | 1.560          | ruitenswisserrubber vooraan | Vervangen |
| 28/11/19        | 682            | ad blue bijvullen           | Uitvoeren |
| 28/11/19        | 682            | controle niveaus            | Uitvoeren |
| 28/11/19        | 682            | nazicht technische keuring  | Uitvoeren |
| 5/11/18         | 0              | banden                      | Uitvoeren |