

Identification du véhicule

Marque **PEUGEOT** Immatriculation **GB-082-RB**
 Modèle **508 HYB** Date 1ère M.C. **08/09/2021**
 Version **1.6 HYBRID 225 E-AUTO GT PACK**
 N° de châssis **VR3F3DGZTMY521017**
 Km. compteur **76928**
 Couleur **Noir**
 Métallisé
 Réf.client **61423894**

Pneus Eté **235/45/18/98/Y**
AVG: Hankook: 100 % - ARG: Michelin: 55 %
AVD: Hankook: 85 % - ARD: Michelin: 70 %
 Pneus Hiver

Restitution

Date **23/06/2025 16:00:00**
 Réf. client **BPCE CAR LEASE**



Certificat immatriculation (original)



Manuel d'utilisation

Carnet d'entretien

Moteur fonctionnant

Batterie fonctionnante



Véhicule roulant



Nbre clés total

1

Nbre clés télécommandes

1

Nbre sièges

5

Nombre appuis-têtes

5

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
62177798	Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer	400,00					400,00
62177794	Garniture intérieur	Griffe(s)	E - Remplacer	146,01	79,20				225,21
62177796	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	170,00					170,00
62177800	Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer	170,00					170,00
62177801	Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer	170,00					170,00
62177795	Jante alum. AVG bi-ton/pol	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forf	159,00					159,00
62177797	Jante alum. ARG bi-ton/pol	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forf	159,00					159,00
62177799	Jante alum. AVD bi-ton/pol	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forf	159,00					159,00
62177802	Jante alum. ARD bi-ton/pol	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forf	159,00					159,00
62177791	Clef de contact TC (sans ins	Manque	Réparer/rempl. (montant forf	159,00					159,00
62177793	Intérieur	Tache	Nettoyer	65,00					65,00
62177792	Tableau de bord	Griffe(s)	Acceptable						Non facturé
62177803	Moteur	Sans dégâts	Pas de réparation						Non facturé
62177804	Pare-chocs AV	Déformé / Forcé	Acceptable						Non facturé

(1) Inspection réalisée par


TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 1995,21 €



Macadam France
66 rue des Vanesses
95913 Roissy
CDG Cedex France

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 66€ HT
Taux de main d'oeuvre peinture: 66€ HT
Taux des ingrédients peinture: 42€ HT
Taux de main d'oeuvre divers: 66€ HT

TOTAL T.V.A. (20,00%)		2/6 399,04 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.		2394,25 €

62177798	Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer
-----------------	----------------------------	--------	---------------



62177794	Garniture intérieur	Griffe(s)	E - Remplacer
-----------------	---------------------	-----------	---------------



62177796	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer
-----------------	----------	----------------	---------------



62177800	Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer
-----------------	----------	-----------	---------------



62177801	Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer
-----------------	----------	----------------	---------------





62177795

Jante alum. AVG bi-
ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



62177797

Jante alum. ARG bi-
ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



62177799

Jante alum. AVD bi-
ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

5/6



62177802

Jante alum. ARD bi-
ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



62177791

Clef de contact TC (sans Manque
insert)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



62177793

Intérieur

Tache

Nettoyer





6/6



62177792

Tableau de bord

Griffe(s)

Acceptable



62177803

Moteur

Sans dégâts

Pas de réparation



62177804

Pare-chocs AV

Déformé / Forcé

Acceptable

