

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHPX2 R5069737	Erstzulassung	26.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	HD-DS 5461	Laufleistung	20 867 km
Modell	208 Hybrid 100 e-DSC6 Active				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	28.07.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6296378	Datum der Bewertung	05.08.2025
Datum Beauftragung	28.07.2025	Leasinggeber	Leasys Privat Leasing	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Schlüssel	✓

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm	Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm	Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm

Schadendetails

1



Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	204,09€
Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	274,09€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	274,09€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
3		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	82,51€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	110,51€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 22,10
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	88,41€
4		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	82,51€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	110,51€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 22,10
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	88,41€
5		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	47,20€
		Position	-	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	89,20€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 17,84
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	71,36€
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	60,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	60,00€	Abwertung o. MwSt	- 12,00
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	60,00€	Nettokosten	48,00€
7		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	- 32,40
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	162,00€	Nettokosten	129,60€
8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	150,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	150,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.206,31€	Abwertung o. MwSt	-106,44€	Minderwert o. MwSt	1.099,87€
---------------------	-----------	-------------------	----------	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	1,50	210,00€	13,33 %	-28,00€	182,00€
Lackierung	150,00€	1,20	180,00€	20,00 %	-36,00€	144,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	1,00	150,00€	-	-	150,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	666,31€	6,37 %	-42,44€	623,87€
Pauschale	-524,09€	-	-44,40€	-568,49€