

CABINET ECTA MULARD ALAIN 4 impasse des jonquilles contact@ecta-expertauto.fr contact@ecta-expertauto.fr 78640 NEAUPHLE LE VIEUX Tél : 0130816797 Fax : email: contact@ecta-expertauto.fr	Devis de remise en état Rapport : 219008 Type calc. : Définitif Date d'envoi : 19/05/2025 Devise : EUROS Code VGA : 002455 Réf. EDI : FR08234471352 Système :	
--	---	--

Sinistre: AM25051401	du: 14/05/2025	Domages: Circulation Moyen
Ref OM:	du: 14/05/2025	Zones de choc: FACE AVANT,
Police: 4959151	GTA: 0HRZ	Date du calcul: 19/05/2025

Véhicule Marque/Modèle CITROEN C3/ë-C3 (CA) depuis 01.24 Type C3 IV Max, CI 5, VP, 05 place(s) Immatriculation HB-223-QS Energie Essence Couleur Gris VER Kilom. 007500 Type Mines CCHPV0 N° de série VR7CCHPV0ST007131 Puissance 005 Ch. Utile Mise en circ. 30/01/2025 Millés. 2025	Evaluation de la remise en état <table border="1"> <thead> <tr> <th>Postes</th> <th>Taux Horaires</th> <th>Temps (h)</th> <th>Total HT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MO 1</td> <td>55.00</td> <td>13.20</td> <td>726.00</td> </tr> <tr> <td>MO 2</td> <td>55.00</td> <td>1.90</td> <td>104.50</td> </tr> <tr> <td>MO 3</td> <td>55.00</td> <td>0.15</td> <td>8.25</td> </tr> <tr> <td>Contrôles</td> <td>55.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pein. MO</td> <td>55.00</td> <td>6.70</td> <td>368.50</td> </tr> <tr> <td>Pein. ing</td> <td>40.00</td> <td>6.70</td> <td>268.00</td> </tr> <tr> <td>Pièces</td> <td></td> <td></td> <td>12820.45</td> </tr> <tr> <td>Rem.pieces (10.00%)</td> <td></td> <td></td> <td>-1282.05</td> </tr> <tr> <td>F.diverses</td> <td></td> <td></td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>Enlèv. déchets</td> <td></td> <td></td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL HT</td> <td>13027.65 €</td> <td>TOTAL TVA</td> <td>TOTAL TTC</td> </tr> <tr> <td>(85455.78 F)</td> <td>(17091.16 F)</td> <td>(15633.18 €)</td> <td>(102546.94 F)</td> </tr> </tbody> </table>	Postes	Taux Horaires	Temps (h)	Total HT	MO 1	55.00	13.20	726.00	MO 2	55.00	1.90	104.50	MO 3	55.00	0.15	8.25	Contrôles	55.00			Pein. MO	55.00	6.70	368.50	Pein. ing	40.00	6.70	268.00	Pièces			12820.45	Rem.pieces (10.00%)			-1282.05	F.diverses			7.00	Enlèv. déchets			7.00	TOTAL HT	13027.65 €	TOTAL TVA	TOTAL TTC	(85455.78 F)	(17091.16 F)	(15633.18 €)	(102546.94 F)
Postes	Taux Horaires	Temps (h)	Total HT																																																		
MO 1	55.00	13.20	726.00																																																		
MO 2	55.00	1.90	104.50																																																		
MO 3	55.00	0.15	8.25																																																		
Contrôles	55.00																																																				
Pein. MO	55.00	6.70	368.50																																																		
Pein. ing	40.00	6.70	268.00																																																		
Pièces			12820.45																																																		
Rem.pieces (10.00%)			-1282.05																																																		
F.diverses			7.00																																																		
Enlèv. déchets			7.00																																																		
TOTAL HT	13027.65 €	TOTAL TVA	TOTAL TTC																																																		
(85455.78 F)	(17091.16 F)	(15633.18 €)	(102546.94 F)																																																		
Examen Lieu Cabinet d'expertise Date 14/05/2025 avant travaux Pers. Présentes ALAIN MULARD Pièces Présent. Etat Général Non précisé Usure des AVG 15 AVD 15 pneus (en %) ARG1 10 ARD1 10 ARG2 ARD2	Eléments sous réserve de garantie contractuelle <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total HT</th> <th>Taux TVA</th> <th>Total TVA</th> <th>Total TTC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remorquage</td> <td>175.00</td> <td>20.00</td> <td>35.00</td> <td>210.00</td> </tr> <tr> <td>Acc. HS 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc. HS 2</td> <td>50.00</td> <td>20.00</td> <td>10.00</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>225.00</td> <td></td> <td>45.00</td> <td>270.00</td> </tr> </tbody> </table>		Total HT	Taux TVA	Total TVA	Total TTC	Remorquage	175.00	20.00	35.00	210.00	Acc. HS 1					Acc. HS 2	50.00	20.00	10.00	60.00	TOTAL	225.00		45.00	270.00																											
	Total HT	Taux TVA	Total TVA	Total TTC																																																	
Remorquage	175.00	20.00	35.00	210.00																																																	
Acc. HS 1																																																					
Acc. HS 2	50.00	20.00	10.00	60.00																																																	
TOTAL	225.00		45.00	270.00																																																	
Mandant PROBUS / SEDGWICK Tél: 0140228080 FRANCE SA Fax: 5-6 ESPLANADE CH. DE GAULLE 92000 NANTERRE email : Assureur : HERTZ FRANCE MONTIGNY LE BRETONN	Total Général <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>HT</th> <th>TVA</th> <th>TTC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL</td> <td>13252.65</td> <td>2650.53</td> <td>15903.18</td> </tr> </tbody> </table>		HT	TVA	TTC	TOTAL	13252.65	2650.53	15903.18																																												
	HT	TVA	TTC																																																		
TOTAL	13252.65	2650.53	15903.18																																																		
Réparateur Hors réseau Non agréé HERTZ ORLY Tél: 0149758471 ZONE DES PETITES Fax: 0149753782 INDUSTRIES 94547 ORLY CEDEX email : ORY210@hertz.com SIRET :	Durée technique : 3.5 jour(s) Véhicule techniquement réparable : Véhicule économiquement réparable : TVA Ouvrant Droit à déduction : Non																																																				
Assuré HERTZ FRANCE Tél: 06 RUE GUSTAVE EIFFEL Fax: 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX email : invoices-fr@ap-hertz.com	Accord de l'assuré : Accord du réparateur : Signature :																																																				

Observations

Carte grise non vue. Estimation établie sur dommages apparents Avant démontage et contrôle. Mise en route moteur NON effectuée, mise en sécurité moteur. Constat non vu.

Date de sinistre inconnue. Expertise aux ateliers Hertz ORLY

- Procédure VE applicable, dans le cadre de cette procédure le véhicule devra être suivi durant les réparations, par un expert agréé, afin de lever les oppositions administratives en préfecture
- Remorquage justifié, estimé à 175€ HT
- Procédure FD01 applicable
- Véhicule économiquement réparable
- Véhicule techniquement réparable

Détail de la remise en état

Liste des pièces remplacées

N° réf.	Désignation	N° pièces	Vét. (%)	Prix HT
E 0257 9	PLAQUE MINERAL.AV.	SN		15.00A1
E K 0281 9	BOUCLIER AV.	16 945 677 1T		480.00
E K 0285 9	PART.INF.BOUCLIER AV	98 564 867 XT		244.97
E K 0286 9	PART.SUP.BOUCLIER AV	98 568 888 1T		260.61
E K 0311 9	ENJOL.INF.G.BOUCL.AV	16 980 910 XT		72.97
E K 0319 9	JEU SUPP.BOUCLIER AV	16 945 685 80		57.33
E K 0323 9	RENF.G.BOUCLIER AV.	16 945 683 80		36.49
E K 0324 9	RENF.D.BOUCLIER AV.	16 945 683 80		36.49
E K 0327 9	AERATEUR INF.INT.	16 945 679 80		51.00
E 0340 9	TRAVERSE BOUCLIER AV	98 458 337 80		262.00
E K 0410 9	TOLE FERM.GRIL.CAL.	98 569 512 80		187.64
E K 0412 9	SUPP.SIGLE CALANDRE	98 564 986 80		109.46
E K 0431 9	SIGLE AV.	98 564 055 80		41.74
E 0437 9	JEU ECRANS BOUCLIER	98 564 982 XT		46.91
E 0471 9	CAPOT MOTEUR	98 552 238 80		450.00
E 0475 9	CHARN.G.CAPOT MOTEUR	98 458 125 80		98.29
E 0476 9	CHARN.D.CAPOT MOTEUR	98 458 123 80		98.29
E 0493 9	SERRURE CAPOT	98 465 066 80		49.06
E 0494 9	CROCHET SECU.CAPOT	98 468 400 80		30.91
E G 0561 9	PHARE AVG.	98 513 491 80		625.00
E 0741 9	AILE AVG.	98 552 281 80		200.00
E 0742 9	AILE AVD.	98 552 277 80		200.00
E K 0841 9	GARNIT.PASS.ROUE AVG	98 456 009 80		84.43
E K 0842 9	GARNIT.PASS.ROUE AVD	98 456 007 80		86.55
E K 0920 9	PARTIE AV.	98 589 747 80		104.24
E K 0923 9	DEFL.AIR AV.RADIAT.	98 581 536 80		11.16
E K 0925 9	DEFLECT.INF.RADIAT.	98 469 211 80		11.78
E 4323 9	SYST.AIRBAG PASSAGER	AP.DECLENCHEMENT	AA3	
E 4325 9	AIRBAG PASSAGER	SN		660.21A4
E K 4331 9	PLANCHE BORD	98 682 372 ZD		2742.55
E 4465 9	CONDENSEUR CLIMAT.	98 253 714 80		516.62
E 4651 9	SYST.PRETENSSENS.AVG.	AP.DECLENCHEMENT	AA3	
E 4652 9	SYST.PRETENSSENS.AVD.	AP.DECLENCHEMENT	AA3	
E 4653 9	VERROU CEINTURE AVG.	98 546 191 XT		75.00AA3
E 4661 9	CEINT.SECURITE AVG.	SN		75.00A4
E 4662 9	CEINT.SECURITE AVD.	SN		75.00A4
E 4841 9	CEINT.SECURITE ARG.	98 456 052 XX		343.97
E 4842 9	CEINT.SECURITE ARD.	98 456 054 XX		343.97
E 7201 9	JANTE AVG.	16 969 815 80		737.27
E K 7400 9	VOLANT	98 558 894 ZD		564.00
E 7402 9	VIS	98 027 775 80		3.30
E 7405 9	SYST.AIRBAG CONDUCT.	AP.DECLENCHEMENT	AA3	
E 7440 9	CALCUL.AIRB/RETENS.	16 983 703 80		463.78
E K 7445 9	AIRBAG CONDUCTEUR	98 456 042 80		646.08
E K 7741 9	MODULE AIR PILOTE	98 368 653 80		322.29
E K 7745 9	DEFL.CENT.MODULE AIR	98 368 654 80		93.82
E K 7753 9	DEFLECT.G.RADIATEUR	98 469 207 80		8.01
E 7761 9	RADIATEUR	98 609 832 80		606.85
E 8739 9	ECHANGEUR AIR	98 247 422 80		400.41
E 1000 9	Liquide refroid.			30.00*
E 1000 9	Recharge clim.			160.00*

Détail des opérations de main d'oeuvre (1 heure = 10UT)

Codes	Désignation	Nbr UT	CL
6031 0210	DEUX AILES AV. DEP/REPOSER	11.0	1
6031 0910)	DEUX AILES AV. REMPLACER(DEPOSEES)	0.5	1
556A 0910	PLAQUE MINERALOGIQUE AV. DEP/REPOSER	3.0	1
6215 0910)	BOUCLIER AV. REMPLACER(DEPOSE)	17.0	1
6252 095P)	TRAVERSE BOUCLIER AV. DEP/REPOSER	4.0	1
6007 0210	CAPOT DEP/REPOSER	4.0	1
6007 0910)	CAPOT REMPLACER(DEPOSE)	0.5	1
6007 0411	CAPOT MOTEUR REGLER	1.5	1
6021 0910)	DEUX CHARNIERES CAPOT MOT. DEP/REPOSER	1.5	1
6002 0910	SERRURE CAPOT DEP/REPOSER	3.0	1
6214 0210)	FACE AV. DEP/REPOSER	1.5	1
5205 0910)	PHARE G. REMPLACER(DEPOSE)	0.5	1
6015 0910)	GRILLE AUVENT DEP/REPOSER	1.5	1
5344 0910	BRAS ESSUIE-VITRE AVG. DEP/REPOSER	1.0	1
5344 0910	BRAS ESSUIE-VITRE AVD. DEP/REPOSER	1.0	1
907S 0910)	GARNITURE CUSTODE G. DEP/REPOSER	1.5	1
907R 0910)	GARNITURE CUSTODE D. DEP/REPOSER	2.0	1
90B2 0910)	SERRURE CEINTURE AVG. DEP/REPOSER	1.0	1
8905 0210	SIEGE AVG. DEP/REPOSER	3.0	1
9042 0910	CEINTURE SECURITE AVG. DEP/REPOSER	3.0	1
9042 0910	CEINTURE SECURITE AVD. DEP/REPOSER	3.0	1
904B 0910)	CEINTURE SECURITE ARG. DEP/REPOSER	3.0	1

904A 0910)	CEINTURE SECURITE ARD. DEP/REPOSER	2.5	1
4301 0210	PLANCHE BORD DEP/REPOSER	27.0	1
4301 0910)	PLANCHE BORD REMPLACER (DEPOSEE)	10.0	1
4373 0211--	SUP:INDICATEUR MULTIFONCTION DEP/REPOSER	1.0	1
5384 0211	SUPPL:AUTORADIO DEP/REPOSER	0.5	1
4919 0910)	CONDENSEUR CLIMATISATION DEP/REPOSER	10.5	1
1495 0910)	ECHANGEUR AIR/AIR DEP/REPOSER	0.5	1
4454 0910)	BOITIER AIRBAG DEP/REPOSER	1.0	1
2212 6210)	PNEU AVG. DE/REMONTER(ROUE DEPOSEE)	1.5	1
2201 4510)	ROUE AVG. EQUILIBRER	1.0	1
2213 6210)	PNEUS AV. COMPL.DEM/REMONTAGE	1.0	1
2251 4510)	ROUE/ROUES AV. COMPL.EQUILIBRAGE	1.0	1
4454 6811	SUPPL.:BOITIER AIRBAG PROGRAMMER	1.5	3
0501 2P11	SUPPLEMENT:CIRCUIT REFROIDISSEMENT	4.0	1
4909 4311	SUPPL.:CIRCUIT CLIMATISATION VIDANGER	4.0	2
5202 0411	SUPPL:PHARES REGLER	2.5	1
E 1000	Liquide refroid. OS-ID-00000000	0.00*	
E 1000	Recharge clim. OS-ID-00000001	0.00*	
IT 1251	PART.AV.LONGERON AVG REPARER	5.0*	2
IT 1252	PART.AV.LONGERON AVD REPARER	5.0*	2
I 1482	PORTE AVD. REPARER	5.0*	2

Détail des opérations de peinture (1 heure = 10UT)

Codes	Peintures	Détail des opérations	UT
6007 P110	CAPOT MOTEUR	PEINT.P.NEUVE CAT.1	22.0
6030 P110	AILE AVG.	PEINT.P.NEUVE CAT.1	8.0
6030 P110	AILE AVD.	PEINT.P.NEUVE CAT.1	8.0
6336 P210	PORTE AVD.	PEINTUREREP. CAT.2	14.0
6336 P310	PORTE AVG.	REVOILAGECAT.3	11.0
	POUR 05 ELEMENTS AD	JACENTS:25%	-16.0
6215 P050	BOUCLIER AV.	PEINT.P.NEUVE CAT.1	10.0
SN	PART.SUP.BOUCLIER AV	PEINT.P.NEUVE CAT.1	3.0
0015 1100	PREPARATION PEINTURE		7.0

E=Remplacement, FO=Forfait, I=Redressage, L=Peinture seule, M=Marbre, N=Dépose/Repose, P=Contrôle,
V=Mesure, A=Réparation plastique

Déchets

	Total :	7.00
Montant forfaitaire		7.00

Contrôles

Pièces détachées / Peinture

- Code Réf. / N° Réf. info.

: E 4323-->E 4325 / E 4651-->E 4661 / E 4652-->E 4662 /
: E 7405-->E 7445 / E 7405-->E 740 S / E 4323-->E 744 S /
: E 0285-->N 0281 S / E 0285-->N 0281 MO / E 0923-->N 034 S /
: E 0923-->N 034 MO / E 0475-->N 0475 S / E 0475-->N 0475 MO /
: E 0476-->N 0476 S / E 0476-->N 0476 MO / E 0561-->N 0561 S /
: E 0561-->N 0561 MO / E 0742-->N 0562 S / E 0742-->N 0562 MO /
: E 0741-->N 0741 S / E 0741-->N 0741 MO / E 0742-->N 0742 S /
: E 0742-->N 0742 MO / E 7402-->E 7402 S /

Codes forfaitaires actifs : 20 10.00 / 27 7.00 / 50 40.00 / 77 7.00 /

Peinture

- Code Rép / N° Réf.

: LE0471 / LE0741 / LE0742 / LI1482 / L1481 /
: LE0281 / LE0286 /

Nombre de positions : 52 saisies, 70 éditées