



Mercedes GLC-Klasse-BM253-2015: FY795ER

N° Chassis:	W1N2539531F954326	Version:	MERCEDES-BENZ GLC / 2019 / 5P / SUV 2.0 GLC 300 E BUSINESS LINE 4MATIC
1ère MEC:	29/03/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	76052	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir

Pneu

235/60/18/103 V			
Pneus d'été:	AVG	Pirelli: 50%	AVD
	ARG	Pirelli: 50%	ARD
Profondeur de pneu AVG			5.0
Profondeur de pneu AVD			5.0
Profondeur de pneu ARG			5.0
Profondeur de pneu ARD			5.0
Taille de pneu AVG			235/60 R 18 103 V
Taille de pneu AVD			235/60 R 18 103 V
Taille de pneu ARG			235/60 R 18 103 V
Taille de pneu ARD			235/60 R 18 103 V
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			264
Marque de pneu AVD			264
Marque de pneu ARG			264
Marque de pneu ARD			264

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (220V)	1	Runflat	Non
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Pneu ARD, Déchirure, E - Remplacer



Moulure d'aile AVG, Griffe(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AV, Cassé, E - Remplacer



Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture

