

Kenteken	2BGZ339
Merk Model	Audi A4 Avant Business Advanced 30 2.0TDi 136pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	23/11/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/04/25	107.667	batterij	Vervangen
11/04/25	107.667	klein materiaal	
11/04/25	107.667	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
11/04/25	107.667	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
11/04/25	107.667	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
11/04/25	107.667	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
11/04/25	107.667	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/04/25	107.667	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
29/10/24	83.045	batterij	Vervangen
29/10/24	83.045	brandstof hoofdfilter	Vervangen
29/10/24	83.045	klein materiaal	
29/10/24	83.045	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
29/10/24	83.045	luchtfilter	Vervangen
29/10/24	83.045	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
29/10/24	83.045	remblokken achter	Vervangen
29/10/24	83.045	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
29/10/24	83.045	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
29/10/24	83.045	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
25/06/24	75.859	pechverhelping	Uitvoeren
24/05/24	61.661	batterij	Vervangen
24/05/24	61.661	instelling koplampen	Afstellen
24/05/24	61.661	klein materiaal	
24/05/24	61.661	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
24/05/24	61.661	remblokken vooraan	Vervangen
24/05/24	61.661	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
24/05/24	61.661	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
24/05/24	61.661	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
24/05/24	61.661	versnellingsbakolie	Vervangen
5/01/24	34.000	batterij	Vervangen
5/01/24	34.000	klein materiaal	
5/01/24	34.000	luchtfilter interieur	Vervangen
5/01/24	34.000	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
5/01/24	34.000	remvloeistof	Vervangen
5/01/24	34.000	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
5/01/24	34.000	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
28/07/22	13.925	klein materiaal	
28/07/22	13.925	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
23/02/22	4.860	pechverhelping	Uitvoeren