

Kenteken	1WPP912
Merk Model	Audi A5 Sportback Business Sport 35 2.0TDi 150pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	2/08/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
27/05/25	90.258	bandherstelling	Repareren
3/02/25	80.105	batterij	Vervangen
3/02/25	80.105	brandstof hoofdfilter	Vervangen
3/02/25	80.105	distributieriem	Vervangen
3/02/25	80.105	klein materiaal	
3/02/25	80.105	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/02/25	80.105	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
3/02/25	80.105	remblokken vooraan	Vervangen
3/02/25	80.105	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/02/25	80.105	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/02/25	80.105	versnellingsbakolie	Vervangen
3/02/25	80.105	vervangwagen	
21/05/24	65.233	banden	Uitvoeren
21/05/24	65.233	wiel balanceren	N.v.t.
30/06/23	51.902	diagnose	Uitvoeren
30/06/23	51.902	klein materiaal	
30/06/23	51.902	luchtfILTER interieur	Vervangen
30/06/23	51.902	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
30/06/23	51.902	remblokken achter	Vervangen
30/06/23	51.902	remvloeistof	Vervangen
30/06/23	51.902	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
30/06/23	51.902	waterpomp	Vervangen
4/10/21	21.799	batterij	Vervangen
4/10/21	21.799	klein materiaal	Uitvoeren
31/08/21	21.130	luchtfILTER interieur	Vervangen
31/08/21	21.130	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
31/08/21	21.130	remschijven en blokken vooraan	Reinigen
31/08/21	21.130	remvloeistof	Vervangen
24/10/19	3.888	banden	Uitvoeren
24/10/19	3.888	wiel balanceren	N.v.t.