

Kenteken	2AWJ798
Merk Model	Audi Q5 Sportback Bus. S-Line 40 2.0TDi 204pk/cv 5p Quattro S-Tr.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	16/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
24/02/25	0	ruitenwisservloeistof	Uitvoeren
22/12/24	0	bus olie 1 liter	Uitvoeren
2/08/24	85.150	banden	Uitvoeren
2/08/24	85.150	wiel balanceren	N.v.t.
24/06/24	86.625	controle niveaus	Uitvoeren
24/06/24	86.625	klein materiaal	Uitvoeren
24/06/24	86.625	koelwatervloeistof	Vervangen
24/06/24	86.625	remblokken achter	Vervangen
24/06/24	86.625	ruitensproeier	Vervangen
24/06/24	86.625	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
24/06/24	86.625	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
24/06/24	86.625	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
24/06/24	86.625	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
28/10/23	0	bus olie 1 liter	Uitvoeren
16/08/23	59.386	brandstof hoofdfilter	Vervangen
16/08/23	59.386	controle niveaus	Uitvoeren
16/08/23	59.386	klein materiaal	Uitvoeren
16/08/23	59.386	luchtfiler interieur	Vervangen
16/08/23	59.386	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
16/08/23	59.386	remblokken vooraan	Vervangen
16/08/23	59.386	remvloeistof	Vervangen
16/08/23	59.386	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
16/08/23	59.386	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
16/08/23	59.386	versnellingsbakolie	Vervangen
16/08/23	59.386	waterafvoer open dak	Reinigen
19/08/22	33.233	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
19/08/22	33.233	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
19/08/22	33.233	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
19/08/22	33.280	banden	Uitvoeren
19/08/22	33.280	wiel balanceren	N.v.t.