

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/04/08

Plate Number **RV-88-0L**
 Make **BMW**
 Model **1-Serie**
 Vehicle Description **118i 136pk Aut Executive Steptronic Edition**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/09/23	50000 KM	damage	• Voorzijde	• SternPoint Amstelveen
2024/02/06	88364 KM	damage	• Velg(en)	• SternPoint Rotterdam
2021/12/03	52351 KM	repair	• 205/55 R16 91H - Links Voor • 205/55 R16 91H - Rechts Voor • 205/55 R16 91H - Rechts Achter • 205/55 R16 91H - Links Achter	• EUROMASTER B.V. (CSC) • EUROMASTER B.V. (CSC) • EUROMASTER B.V. (CSC) • EUROMASTER B.V. (CSC)
2024/05/17	92981 KM	repair	• Bandreparatie	• SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID
2022/11/07	6946 KM	repair	• 205/55 R16 91H - Links Voor • 205/55 R16 91H - Links Achter • 205/55 R16 91H - Rechts Achter • 205/55 R16 91H - Rechts Voor	• EUROMASTER B.V. (CSC) • EUROMASTER B.V. (CSC) • EUROMASTER B.V. (CSC)

				<ul style="list-style-type: none"> • EUROMASTER B.V. (CSC)
2024/01/19	87565 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Interieur Int luchtfilter BMW Inspecties BMW Olie serv BMW Serv.STD APK icm beurt Ruitenspr.bijvullen - Voor Ruitewiss.blad A - Links Carrosserie Batterij 	<ul style="list-style-type: none"> • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID
2025/11/20	115103 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Interieur Int luchtfilter Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter Carrosserie Batterij APK icm beurt Ontsteking Bougie Brst. algemeen Luchtfilter BMW Serv.STD Ruitewiss.blad V - Links BMW Voert.Check BMW Inspecties BMW Olie serv 	<ul style="list-style-type: none"> • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID

				<ul style="list-style-type: none"> • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID
2022/04/18	57585 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • 205/55 R16 91W - Links Voor 205/55 R16 91W - Links Achter 205/55 R16 91W - Rechts Achter 205/55 R16 91W - Rechts Voor 	<ul style="list-style-type: none"> • EUROMASTER B.V. (CSC) • EUROMASTER B.V. (CSC) • EUROMASTER B.V. (CSC) • EUROMASTER B.V. (CSC)
2024/02/16	88379 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • BMW Voertuigtest 	<ul style="list-style-type: none"> • SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID
2025/06/06	108727 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Remmen Remvloeistof Bandvervanging - Rechts Voor 205/55 R16 94V - Links Achter 205/55 R16 94V - Rechts Achter Bandvervanging - Links Voor 	<ul style="list-style-type: none"> • KWIKFIT ONDERHOUD • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT

2022/05/03	57864 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> R.Schijf+blokk.V 	<ul style="list-style-type: none"> VAN POELGEEST AMSTELVEEN
2024/03/01	88364 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> OHV Intern BI 	<ul style="list-style-type: none"> ANWB BV
2021/04/16	41761 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 205/55 R16 91W - Links Voor 205/55 R16 91W - Rechts Voor 205/55 R16 91W - Links Achter 205/55 R16 91W - Rechts Achter 	<ul style="list-style-type: none"> EUROMASTER B.V. (CSC) EUROMASTER B.V. (CSC) EUROMASTER B.V. (CSC) EUROMASTER B.V. (CSC)
2023/10/06	81013 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Remblokk.achter Brst. InspuitinInspuitcomputer BMW Serv.STD Remmen ABS pomp 	<ul style="list-style-type: none"> SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID
2025/12/10	115178 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Bandvervanging - Links Achter 205/55 R16 91V - Rechts Voor Bandvervanging - Rechts Achter 205/55 R16 91V - Links Voor Remschijf achter excl. blokken 	<ul style="list-style-type: none"> SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID SEVERS BREEMAN

				ROTTERDAM ZUID <ul style="list-style-type: none"> SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID
2025/01/24	105048 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Remblokk.voor BMW Serv.STD 	<ul style="list-style-type: none"> SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID SEVERS BREEMAN ROTTERDAM ZUID
2022/05/02	57864 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Ruitenspr.bijvullen - Voor Ruitewiss.blad A - Links BMW Inspecties BMW Olie serv Interieur Int luchtfilter Ontsteking Bougie Koel-/verw systKoelvl/antivrie Brst. algemeen Luchtfilter BMW Serv.STD BMW Voert.Check 	<ul style="list-style-type: none"> VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN VAN POELGEEST AMSTELVEEN
2023/04/03	69150 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Ruitenwiss.blad V - Links 205/55 R16 91V - Rechts Voor 205/55 R16 91V - Rechts Achter 205/55 R16 91V - Links Voor 205/55 R16 91V - Links Achter 	<ul style="list-style-type: none"> BCS/ AUTO RIVANO BCS/ AUTO RIVANO BCS/ AUTO RIVANO

			Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter Remmen Remvloeistof Tussencontrole Urenbeurten Olie bijvullen	<ul style="list-style-type: none"> • BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO
2022/02/07	55231 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • APK Zonder beurt 	<ul style="list-style-type: none"> • VAN POELGEEST AMSTELVEEN
2023/04/05	150 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Transportkosten band 	<ul style="list-style-type: none"> • EUROMASTER B.V. (CSC)