

Vin. WBA21FZ050FN30180
Kennzeichen 050FN30180

Beschreibung	Instandgehalten von	Datum	Typ	Kilometerstand	Kosten
Heck, Stoßfänger		10/31/2022	DAMAGE	12918	3.232,07 €
Front + Seite rechts, Stoßfänger		9/11/2023	DAMAGE	55000	11.854,22 €
Seite rechts, Außenspiegel		12/4/2023	DAMAGE	66663	1.682,95 €
Front links, Stoßfänger		5/14/2024	DAMAGE	79000	1.897,96 €
Ölservice/Motorölwechsel		2/22/2023	REPAIR	25796	40,41 €
Service Standardumfang		2/22/2023	REPAIR	25796	26,94 €
Ölservice/Motorölwechsel		8/2/2023	REPAIR	48014	37,08 €
Service Standardumfang		8/2/2023	REPAIR	48014	24,72 €
Service Fahrzeug-Check		8/2/2023	REPAIR	48014	74,16 €
Bremsklötze		8/2/2023	REPAIR	48014	144,24 €
Ölservice/Motorölwechsel		4/5/2024	REPAIR	73350	37,08 €
Service Standardumfang		4/5/2024	REPAIR	73350	24,72 €
Service Standardumfang		7/16/2024	REPAIR	83407	26,24 €
Bremsscheiben		7/16/2024	REPAIR	83407	209,40 €
Bremsklötze		7/16/2024	REPAIR	83407	145,43 €
Bremsscheiben		8/22/2024	REPAIR	89455	255,68 €
Bremsklötze		8/22/2024	REPAIR	89455	193,69 €
Ölservice/Motorölwechsel		10/21/2024	REPAIR	99274	40,41 €
Service Standardumfang		10/21/2024	REPAIR	99274	26,94 €
Service Fahrzeug-Check		10/21/2024	REPAIR	99274	80,82 €
Ölservice/Motorölwechsel		5/8/2025	REPAIR	124619	40,41 €
Service Standardumfang		5/8/2025	REPAIR	124619	26,94 €
Service Standardumfang		7/2/2025	REPAIR	130057	26,94 €
Hauptuntersuchung		7/2/2025	REPAIR	130057	101,00 €
Bremsklötze		7/2/2025	REPAIR	130057	148,73 €
Bremsflüssigkeitswechsel		7/2/2025	REPAIR	130057	53,88 €
Bremsflüssigkeit		7/2/2025	REPAIR	130057	11,34 €