

Kenteken	2BPU561
Merk Model	BMW X1 (F48) 18i sDrive 1.5i 136pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	8/02/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
24/06/25	96.116	banden	Uitvoeren
24/06/25	96.116	wiel balanceren	N.v.t.
5/05/25	93.083	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/05/25	93.083	klein materiaal	
5/05/25	93.083	remblokken achter	Vervangen
8/01/25	10	pechverhelping	Uitvoeren
24/12/24	84.639	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
24/12/24	84.639	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
24/12/24	84.639	controle niveaus	Uitvoeren
24/12/24	84.639	klein materiaal	
24/12/24	84.639	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
24/12/24	84.639	service microfilter	Uitvoeren
24/12/24	84.639	service motorolie	Uitvoeren
23/12/24	84.637	pechverhelping	Uitvoeren
23/12/24	84.637	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
17/12/24	84.131	halogeenlamp	Vervangen
17/12/24	84.131	klein materiaal	
4/11/24	80.672	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/11/24	80.672	controle niveaus	Uitvoeren
4/11/24	80.672	klein materiaal	
4/11/24	80.672	remvloeistof	Vervangen
4/11/24	80.672	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
25/07/24	72.207	halogeenlamp	Vervangen
4/06/24	66.374	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/06/24	66.374	controle niveaus	Uitvoeren
4/06/24	66.374	remblokken vooraan	Vervangen
4/06/24	66.374	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/06/24	66.374	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/04/24	57.888	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
8/04/24	57.888	bougie	Vervangen
8/04/24	57.888	service luchtfilter	Uitvoeren
8/04/24	57.888	service microfilter	Uitvoeren
8/04/24	57.888	service motorolie	Uitvoeren
12/02/24	52.082	pechverhelping	Uitvoeren
12/02/24	52.082	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
18/10/23	0	Expertise kosten	Uitvoeren
11/10/23	43.219	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/10/23	43.219	klein materiaal	Uitvoeren
11/10/23	43.219	remblokken achter	Vervangen
11/08/23	37.093	banden	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
11/08/23	37.093	wiel balanceren	N.v.t.
23/05/23	27.970	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
23/05/23	27.970	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
23/05/23	27.970	service microfilter	Uitvoeren
23/05/23	27.970	service motorolie	Uitvoeren