

Kenteken	2APK791
Merk Model	BMW 318d Touring (G21) 2.0d 136pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	2/06/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/09/25	172.283	banden	Uitvoeren
1/09/25	172.283	wiel balanceren	N.v.t.
16/09/24	134.811	remvloeistof	Vervangen
16/09/24	134.811	service microfilter	Uitvoeren
16/09/24	134.811	service motorolie	Uitvoeren
12/06/24	0	Expertise kosten	Uitvoeren
1/02/24	112.029	batterij	Vervangen
1/02/24	112.029	versnellingsbak pakking	Vervangen
19/01/24	112.032	banden	Uitvoeren
19/01/24	112.032	wiel balanceren	N.v.t.
22/12/23	109.410	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
22/12/23	109.410	service brandstoffilter	Uitvoeren
22/12/23	109.410	service luchtfilter	Uitvoeren
22/12/23	109.410	service microfilter	Uitvoeren
22/12/23	109.410	service motorolie	Uitvoeren
10/05/23	89.300	banden	Uitvoeren
10/05/23	89.300	controle niveaus	Uitvoeren
10/05/23	89.300	remblokken achter	Vervangen
10/05/23	89.300	wiel balanceren	N.v.t.
21/12/22	79.107	batterij	Vervangen
21/12/22	79.107	service brandstoffilter	Uitvoeren
21/12/22	79.107	service microfilter	Uitvoeren
21/12/22	79.107	service motorolie	Uitvoeren
20/06/22	51.588	batterij	Vervangen
20/06/22	51.588	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
20/06/22	51.588	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
20/06/22	51.588	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
20/06/22	51.588	service brandstoffilter	Uitvoeren
20/06/22	51.588	service luchtfilter	Uitvoeren
20/06/22	51.588	service microfilter	Uitvoeren
20/06/22	51.588	service motorolie	Uitvoeren
11/04/22	42.309	Stockage pneus	Uitvoeren
16/12/21	25.227	controle niveaus	Uitvoeren
16/12/21	25.227	service microfilter	Uitvoeren
16/12/21	25.227	service motorolie	Uitvoeren
29/10/21	20.382	banden	Uitvoeren
29/10/21	20.382	Stockage pneus	Uitvoeren
29/10/21	20.382	wiel balanceren	N.v.t.
4/10/21	16.382	aanslagrubber carrosserie	
4/08/21	5.455	bandherstelling	Repareren