

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kenteken</b>       | 1XMK791                                               |
| <b>Merk Model</b>     | BMW 118i (F40) Business Edition 1.5i 140pk/cv 5p Aut. |
| <b>Brandstofsoort</b> | Benzine                                               |
| <b>Datum deel1</b>    | 11/02/20                                              |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving            | Bewerking        |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 17/03/25        | 149.678        | banden                            | Uitvoeren        |
| 17/03/25        | 149.678        | BMW/MINI service standaard omvang | Uitvoeren        |
| 17/03/25        | 149.678        | klein materiaal                   |                  |
| 17/03/25        | 149.678        | remvloeistof                      | Vervangen        |
| 17/03/25        | 149.678        | service microfilter               | Uitvoeren        |
| 17/03/25        | 149.678        | service motorolie                 | Uitvoeren        |
| 17/03/25        | 149.678        | wiel balanceren                   | N.v.t.           |
| 14/01/25        | 147.661        | controle niveaus                  | Uitvoeren        |
| 14/01/25        | 147.661        | olie bijvullen                    | Bijvullen/-laden |
| 26/09/24        | 136.756        | banden                            | Uitvoeren        |
| 26/09/24        | 136.756        | wiel balanceren                   | N.v.t.           |
| 14/08/24        | 133.793        | ruitenwisserrubber vooraan        | Vervangen        |
| 5/08/24         | 132.882        | controle niveaus                  | Uitvoeren        |
| 5/08/24         | 132.882        | klein materiaal                   |                  |
| 5/08/24         | 132.882        | remblokken achter                 | Vervangen        |
| 26/03/24        | 122.636        | BMW/MINI service standaard omvang | Uitvoeren        |
| 26/03/24        | 122.636        | BMW/MINI service voertuig-check   | Uitvoeren        |
| 26/03/24        | 122.636        | bougie                            | Vervangen        |
| 26/03/24        | 122.636        | service luchtfilter               | Uitvoeren        |
| 26/03/24        | 122.636        | service microfilter               | Uitvoeren        |
| 26/03/24        | 122.636        | service motorolie                 | Uitvoeren        |
| 12/01/24        | 116.927        | halogeenlamp                      | Vervangen        |
| 21/12/23        | 115.262        | halogeenlamp                      | Vervangen        |
| 21/11/23        | 111.500        | controle niveaus                  | Uitvoeren        |
| 28/09/23        | 108.529        | versnellingsbakolie               | Vervangen        |
| 21/09/23        | 107.660        | foutencodes uitlezen              | Uitvoeren        |
| 16/05/23        | 96.172         | batterij                          | Vervangen        |
| 16/05/23        | 96.172         | ruitenwisserrubber achter         | Vervangen        |
| 16/05/23        | 96.172         | service microfilter               | Uitvoeren        |
| 16/05/23        | 96.172         | service motorolie                 | Uitvoeren        |
| 19/04/23        | 93.616         | banden                            | Uitvoeren        |
| 19/04/23        | 93.616         | wiel balanceren                   | N.v.t.           |
| 8/02/23         | 87.043         | batterij                          | Vervangen        |
| 8/02/23         | 87.043         | controle niveaus                  | Uitvoeren        |
| 8/02/23         | 87.043         | remblokken vooraan                | Vervangen        |
| 8/02/23         | 87.043         | remvloeistof                      | Vervangen        |
| 8/02/23         | 87.043         | ruitenwisserrubber vooraan        | Vervangen        |
| 19/12/22        | 83.176         | bandherstelling                   | Repareren        |
| 3/11/22         | 80.077         | pechverhelping                    | Uitvoeren        |
| 3/11/22         | 80.104         | bandherstelling                   | Repareren        |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving      | Bewerking |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 7/10/22         | 78.219         | controle niveaus            | Uitvoeren |
| 7/10/22         | 78.219         | remblokken achter           | Vervangen |
| 16/03/22        | 63.909         | BMW/MINI voertuigcontrole   | Uitvoeren |
| 16/03/22        | 63.909         | ruitenswisserrubber achter  | Vervangen |
| 16/03/22        | 63.909         | service brandstoffilter     | Uitvoeren |
| 16/03/22        | 63.909         | service luchtfilter         | Uitvoeren |
| 16/03/22        | 63.909         | service microfilter         | Uitvoeren |
| 16/03/22        | 63.909         | service motorolie           | Uitvoeren |
| 18/11/21        | 53.419         | controle niveaus            | Uitvoeren |
| 18/11/21        | 53.419         | ruitenswisserrubber vooraan | Vervangen |
| 25/03/21        | 31.840         | service microfilter         | Uitvoeren |
| 25/03/21        | 31.840         | service motorolie           | Uitvoeren |
| 15/10/20        | 15.781         | banden                      | Uitvoeren |
| 15/10/20        | 15.781         | wiel balanceren             | N.v.t.    |
| 3/03/20         | 55             | BMW Serenity 2              | N.v.t.    |