

Vin. WBATH410809F52921
Kennzeichen 0809F52921

Beschreibung	Instandgehalten von	Datum	Typ	Kilometerstand	Kosten
Seite rechts, Kotflügel		7/18/2024	DAMAGE	156087	2.880,32 €
Ölservice/Motorölwechsel		10/4/2021	REPAIR	30565	37,50 €
Service Standardumfang		10/4/2021	REPAIR	30565	25,00 €
Ölservice/Motorölwechsel		5/13/2022	REPAIR	58323	37,50 €
Service Standardumfang		5/13/2022	REPAIR	58323	25,00 €
Service Fahrzeug-Check		5/13/2022	REPAIR	58323	75,00 €
Ölservice/Motorölwechsel		1/16/2023	REPAIR	86798	37,50 €
Service Standardumfang		1/16/2023	REPAIR	86798	25,00 €
Service Standardumfang		8/1/2023	REPAIR	111091	18,00 €
Bremsklötze		8/1/2023	REPAIR	111091	149,31 €
Ölservice/Motorölwechsel		9/18/2023	REPAIR	118375	41,25 €
Service Standardumfang		9/18/2023	REPAIR	118375	27,50 €
Service Fahrzeug-Check		9/18/2023	REPAIR	118375	82,50 €
Service Standardumfang		11/21/2023	REPAIR	126126	27,50 €
Bremsklötze		11/21/2023	REPAIR	126126	372,14 €
Bremsfluessigkeitswechsel		11/21/2023	REPAIR	126126	96,25 €
Bremsflüssigkeit		11/21/2023	REPAIR	126126	26,64 €
Hauptuntersuchung		4/25/2024	REPAIR	146005	98,00 €
Ölservice/Motorölwechsel		5/27/2024	REPAIR	148234	41,25 €
Service Standardumfang		5/27/2024	REPAIR	148234	27,50 €