

| <b>Date</b> | <b>Mileage</b> | <b>Description</b>   |
|-------------|----------------|--|
| 2020-07-24  | 56948          | MB Service A<br>Banden<br>Remblokk. voor<br>Pedaalrubber kopp.<br>Banden<br>Banden<br>Banden<br>Ruitewiss.blad V<br>Pedaalrubber Rem                         |
| 2020-10-07  | 0              | Assist. verl.<br>Afwentel merkhulpdienst BI<br>Pedaalrubber Rem<br>Brst hoofdfilter<br>Ruitewiss.blad V<br>MB Service B                                      |
| 2021-04-22  | 104928         | Luchtfilter<br>Pedaalrubber kopp.<br>Banden<br>Int luchtfilter<br>Remvloeistof<br>Banden   |
| 2021-06-09  | 108012         | Band<br>Diverse lampjes<br>R.Schijf+blokk.V<br>Banden  |
| 2021-09-20  | 130296         | Banden<br>Banden<br>Banden<br>R.schijf+blokk.A<br>Diverse lampjes<br>Banden<br>Int luchtfilter<br>Banden   |
| 2022-01-19  | 155403         | Mot man compute<br>AD-Blue nozzle<br>MB Service A<br>Ruitewiss.blad V<br>Roetfilter<br>Uitlaat-NOx Sensor<br>Ad Blue icm beurt<br>Afwentel merkhulpdienst BI |
| 2022-03-17  | 162842         | Stranding BI+VV<br>Assist. verl.   |
| 2022-03-18  | 155404         | som van de kosten<br>APK zonder beurt<br>Banden<br>Gordelhouder<br>Portierslot   |
| 2022-08-19  | 183901         | Diverse lampjes<br>Banden<br>Banden<br>Achterlichtunit<br>Banden   |
| 2023-02-27  | 210247         | Aandrijfas comp  |

|            |        |  |
|------------|--------|--|
| 2023-05-10 | 214196 | Handremmechanis<br>Remblokk. voor<br>Boordcomputer<br>Luchtfiler<br>MB Service B<br>Band<br>Deeltjesteller EURO 6<br>Diverse lampjes<br>Uitlaatspruitst<br>Ruitewiss.blad V<br>Remvloeistof<br>Remklauw voor<br>Sleutel/Kaart<br>Veerstrop |
| 2023-06-21 | 220325 | Spiegelsteun<br>Uitlaat-NOx Sensor<br>Gloeistift<br>Achterlichtunit<br>Koplamp unit<br>Ruitenwissersproeiervloeistof<br>Ventiel  |
| 2023-08-04 | 221275 | Olie bijvullen<br>APK zonder beurt<br>Diverse lampjes<br>Deeltjesteller EURO 6   |
| 2023-10-02 | 221275 | Sleutelbatterij<br>Stranding BI  |