

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/21

Plate Number **N1-14-FB**
 Make **FORD**
 Model **FOCUS**
 Vehicle Description **1.0 EcoBo Hybrid 125pk Titan X Bus Wagon 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/04/04	0 KM	damage	Ruit voorruitbr,steenslag	Glassdrive Schadenet B.V., ,
2025/07/11	0 KM	damage	Links voor Voorbumper tegen obstakel ger.	Keuze MLA niet repareren, ,
2024/12/10	0 KM	damage	Rechts achter Spatbord RA gepark. auto tgp aan	Keuze MLA niet repareren, ,
2023/12/10	0 KM	damage	Rechterzijde Deur RV Deur RA tegen obstakel ger.	Autoschade Herstel Paul Hol, ,
2022/09/14	45000 KM	damage	Bovenzijde Achterzijde Bodem / onderzijde TGP rijdt achterop	Autoschade Herstel Re-cars, ,
2024/04/22	118443 KM	repair	- Riem/ multiriem - versleten - Vervangen 120.000 Km - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Mot man compute - - Electrische storing - Controleren Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, , - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, , - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, ,

				• Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, • Bosch Car Serv. Mark van Schijndel,
2025/07/25	174030 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC),
2025/05/16	165965 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC),
2025/01/10	149533 KM	repair	• 150.000 Km - NVT - Uitvoeren Airco R1234YF - Werkt niet - Vervangen Carrosserie - gescheurd - Vervangen Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, • Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, • Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, • Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, • Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, • Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, • Bosch Car Serv. Mark van Schijndel,
2024/11/22	144394 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC),

2024/03/01	111750 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/01/22	107871 KM	repair	- Inspuitcomputer - Electrische storing - Controleren Koppeling compl - versleten - Vervangen V bak olie - NVT - Vervangen Versnellingsbak - luidruchtig - Vervangen	- Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, , - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, , - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, , - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, ,
2023/12/15	103765 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/09/08	90282 KM	repair	90.000 Km - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden	- Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, , - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, , - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, ,
2023/03/17	65327 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/02/10	60644 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenw.blad A - luidruchtig - Vervangen Ruitenw.blad V -	- Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, , - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, ,

			luidruchtig - Vervangen	- Bosch Car Serv. Mark van Schijndel, - Bosch Car Serv. Mark van Schijndel,
2022/12/02	50732 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/04/29	29941 KM	repair	30.000 Km - NVT - Uitvoeren	Bosch Car Serv. Mark van Schijndel,
2022/03/04	22326 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/12/31	13065 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,