



VOLKSWAGEN Tiguan Allspace: T453HP											
Chassisnummer:		WVGZZZ5N5PM094929		Versie:		1.5 TSI DSG R-Line Business					
1ste tenaamstelling:		6/07/2023		Fiscale PK:		0					
Inspectie kilometerstand:		13422		Kilowatt:		110					
Carrosserie uitvoering:				Kleur carrosserie		Deep Black Pareleffect					
Vernellingsbak:		Automaat		Type lak		Metallic					
Transmissie:		Voor									
Brandstof:		Benzine									
Functionerende motor		Ja									
Aantal deuren		5									
Aantal zitplaatsen		7									
Opties											
Centrale deurvergrendeling				Carkit							
Totaal aantal sleutels				2		Schuifdak elektrisch					
Elect. ramen V				Dak panoramisch							
Elect. ramen A				Parkeersensoren V							
Type koplampverlichting				LED koplampverlichting		Parkeersensoren A					
Type navigatiesysteem				Navigatiesysteem full map		Type trekhaak					
Type stoelbekleding				Stoelbekleding deels kunstleder		Geen trekhaak					
Type airco				Airco automatisch		Rolhoes aanwezig					
Type onderhoudsboek				Digitaal onderhoud							
Type instructieboek				Instructieboek aanwezig							
Banden											
Locatie		Positie		Maten		Diepte		Merk		Type	
Bandenprofiel diepte V L										6.0	
Bandenprofiel diepte V R										5.5	
Bandenprofiel diepte A L										6.2	
Bandenprofiel diepte A R										6.2	
Bandenmaat V L										255/45 R 19 100 V	
Bandemaat V R										255/45 R 19 100 V	
Bandenmaat A L										255/45 R 19 100 V	
Bandenmaat A R										255/45 R 19 100 V	
Type band V L										Zomer	
Type band V R										Zomer	
Type band A L										Zomer	
Type band A R										Zomer	
Bandenmerk V										264	
Bandenmerk V R										264	
Bandenmerk A L										264	
Bandenmerk A R										264	
Voorzijde		Links		255 / 45 / 19 / 100 / V /		6,0 mm		Pirelli		Zomer	
		Rechts		255 / 45 / 19 / 100 / V /		5,5 mm		Pirelli		Zomer	
Achterzijde		Links		255 / 45 / 19 / 100 / V /		6,2 mm		Pirelli		Zomer	
		Rechts		255 / 45 / 19 / 100 / V /		6,2 mm		Pirelli		Zomer	
Hulpmateriaal											
Aantal laadkabels (normaal/230V)				0							
Aantal laadkabels (snelladen)				0							
Type hulpmiddel bij pech				Herstelkit ontbreekt							
Totale kosten excl. BTW								0			
Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen								0,00			

No pictures to display