

Kenteken	1WWK136
Merk Model	Volkswagen Tiguan Comfortline 2.0TDi 150pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	7/10/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
26/12/24	136.840	gloeibougie	Vervangen
26/12/24	136.840	klein materiaal	
5/08/24	122.305	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
5/08/24	122.305	klein materiaal	Uitvoeren
5/08/24	122.305	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/08/24	122.305	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
5/08/24	122.305	remvloeistof	Vervangen
5/08/24	122.305	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/08/24	122.305	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
24/10/23	100.697	diagnose	Uitvoeren
24/10/23	100.697	gloeibougie	Vervangen
24/10/23	100.697	klein materiaal	Uitvoeren
3/08/23	89.502	brandstof hoofdfilter	Vervangen
3/08/23	89.502	klein materiaal	
3/08/23	89.502	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/08/23	89.502	luchtfilter	Vervangen
3/08/23	89.502	luchtfilter interieur	Vervangen
3/08/23	89.502	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
3/08/23	89.502	remblokken vooraan	Vervangen
3/08/23	89.502	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
16/05/23	84.664	banden	Uitvoeren
16/05/23	84.664	wiel balanceren	N.v.t.
1/03/23	78.356	controle niveaus	Uitvoeren
1/03/23	78.356	klein materiaal	Uitvoeren
1/03/23	78.356	koelwatervloeistof	Vervangen
1/03/23	78.356	olie bijvullen	Uitvoeren
1/03/23	78.356	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
14/12/22	71.262	banden	Uitvoeren
14/12/22	71.262	wiel balanceren	N.v.t.
16/09/22	63.655	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
16/09/22	63.655	klein materiaal	Uitvoeren
16/09/22	63.655	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
16/09/22	63.655	remvloeistof	Vervangen
16/09/22	63.655	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
16/09/22	63.655	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
19/07/22	58.332	bandherstelling	Repareren
27/08/21	34.752	klein materiaal	Uitvoeren
27/08/21	34.752	remschijven en blokken achter	Vervangen
15/07/21	30.913	klein materiaal	Uitvoeren
15/07/21	30.913	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
15/07/21	30.913	luchtfiler interieur	Vervangen
15/07/21	30.913	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
15/07/21	30.913	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
15/07/21	30.913	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
28/06/21	0	Expertise kosten	Uitvoeren
24/06/21	29.315	bandherstelling	Repareren
16/03/21	22.829	anti-knaagdier	
18/11/19	2.091	banden	Uitvoeren
18/11/19	2.091	wiel balanceren	N.v.t.