

Serviceheft
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI SCR DSG ACTIVE



Vin. WVGZZZ5NZNW005606
Kennzeichen NZNW005606

Beschreibung	Instandgehalten von	Datum	Typ	Kilometerstand	Kosten
Bremsflüssigkeitswechsel		8/18/2023	REPAIR	30454	27,60 €
Hauptuntersuchung		8/23/2024	REPAIR	44031	99,00 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50		8/23/2024	REPAIR	44031	132,60 €
Bremsflüssigkeit		8/18/2023	REPAIR	30454	13,00 €
Inspektion LongLife mit Mob. 30/50		8/18/2023	REPAIR	30454	101,20 €