



VOLKSWAGEN Golf VII

Golf Variant 2.0 TDI SCR DSG

FIN	WVWZZAUZLP524319
Kilometerstand	109.281 km
Erstzulassungsdatum	14.11.2019

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	16.09.2025 09:59:54	Inspektionsort	BCA Heidenheim
--------------------	---------------------	----------------	----------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZAUZLP524319	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	109.281 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	14.11.2019	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VOLKSWAGEN	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Golf VII	Polsterart	Stoff und Alcantara
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 96 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Motorhaube

Typ	Korrosion
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Wartung

Typ	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Wartungsservice fällig

Geschätzter reduzierter Wert

387,57 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Fahrzeugbilder

