

Kenteken	2BBW992
Merk Model	Volkswagen Polo Trendline 1.0i 80pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	24/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
21/06/24	68.112	banden	Uitvoeren
21/06/24	68.112	wiel balanceren	N.v.t.
8/05/24	66.049	bougie	Vervangen
8/05/24	66.049	klein materiaal	Uitvoeren
8/05/24	66.049	koelwatervloeistof	Vervangen
8/05/24	66.049	luchtfiler interieur	Vervangen
8/05/24	66.049	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
8/05/24	66.049	remvloeistof	Vervangen
8/05/24	66.049	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
18/01/24	58.315	banden	Uitvoeren
18/01/24	58.315	wiel balanceren	N.v.t.
18/11/22	36.287	klein materiaal	
18/11/22	36.287	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
18/11/22	36.287	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
18/11/22	36.287	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden