

Kenteken	2BHF703
Merk Model	Volkswagen Golf VIII Life 2.0TDi 115pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	25/11/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/04/25	171.390	bandherstelling	Repareren
3/02/25	160.143	batterij	Vervangen
3/02/25	160.143	controle niveaus	Uitvoeren
3/02/25	160.143	diagnose	Uitvoeren
3/02/25	160.143	distributieriem	Afstellen
3/02/25	160.143	klein materiaal	
3/02/25	160.143	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
23/12/24	158.288	airco systeem reiniging	Uitvoeren
23/12/24	158.288	Inspectie met olieoververvanging (vast in	Uitvoeren
23/12/24	158.288	klein materiaal	
23/12/24	158.288	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
23/12/24	158.288	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
23/12/24	158.288	ruitenwisservloeistof	Vervangen
27/11/24	154.237	wiel balanceren	N.v.t.
6/09/24	141.725	bandherstelling	Repareren
10/07/24	134.526	banden	Uitvoeren
10/07/24	134.526	wiel balanceren	N.v.t.
6/05/24	119.201	airco systeem reiniging	Uitvoeren
6/05/24	119.201	batterij	Vervangen
6/05/24	119.201	klein materiaal	
6/05/24	119.201	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
6/05/24	119.201	luchtfILTER	Vervangen
6/05/24	119.201	luchtfILTER interieur	Vervangen
6/05/24	119.201	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
6/05/24	119.201	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/05/24	119.201	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/05/24	119.201	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
14/11/23	96.100	bandherstelling	Repareren
14/11/23	96.100	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
18/10/23	93.198	brandstof hoofdfilter	Vervangen
18/10/23	93.198	klein materiaal	
18/10/23	93.198	luchtfILTER	Vervangen
18/10/23	93.198	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
18/10/23	93.198	remvloeistof	Vervangen
12/06/23	76.618	banden	Uitvoeren
12/06/23	76.618	wiel balanceren	N.v.t.
28/02/23	58.365	klein materiaal	
28/02/23	58.365	luchtfILTER interieur	Vervangen
28/02/23	58.365	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
28/02/23	58.365	remblokken achter	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
28/02/23	58.365	remblokken vooraan	Vervangen
28/02/23	58.365	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
28/02/23	58.365	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/11/22	45.468	banden	Uitvoeren
7/11/22	45.468	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
7/11/22	45.468	wiel balanceren	N.v.t.
5/11/22	45.468	pechverhelping	Uitvoeren
5/11/22	45.468	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
28/07/22	29.501	batterij	Vervangen
28/07/22	29.501	klein materiaal	
28/07/22	29.501	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
28/07/22	29.501	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
28/07/22	29.501	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/04/22	0	Expertise kosten	Uitvoeren