

Kenteken	2BBW857
Merk Model	Volvo XC60 Inscription 2.0T6 Recharge 340pk/cv 5p eAWD Geartronic
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	12/01/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
15/04/25	123.246	bougie	Vervangen
15/04/25	123.246	centrale deurvergrendeling	Vervangen
15/04/25	123.246	diagnose	Uitvoeren
15/04/25	123.246	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
15/04/25	123.246	handfree-kit/car-kit, bluethooth	Repareren
15/04/25	123.246	klein materiaal	
15/04/25	123.246	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
15/04/25	123.246	luchtfilter	Vervangen
15/04/25	123.246	luchtfilter interieur	Vervangen
15/04/25	123.246	portierbekleding	Vervangen
15/04/25	123.246	remvloeistof	Vervangen
15/04/25	123.246	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
15/04/25	123.246	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
15/04/25	123.246	Volvo motorolie service	Uitvoeren
25/10/24	104.770	batterij	Vervangen
25/10/24	104.770	klein materiaal	Uitvoeren
19/06/24	90.750	diagnose	Uitvoeren
19/06/24	90.750	klein materiaal	Uitvoeren
19/06/24	90.750	koelwatervloeistof	Uitvoeren
19/06/24	90.750	luchtfilter interieur	Vervangen
19/06/24	90.750	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
19/06/24	90.750	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
19/06/24	90.750	Volvo motorolie service	Uitvoeren
11/06/24	90.137	bandherstelling	Repareren
10/04/24	85.053	banden	Uitvoeren
10/04/24	85.053	wiel balanceren	N.v.t.
28/12/23	75.114	diagnose	Uitvoeren
28/12/23	75.114	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
28/12/23	75.114	klein materiaal	Uitvoeren
28/12/23	75.114	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
28/12/23	75.114	koelwatervloeistof	Uitvoeren
28/12/23	75.114	koelwatervloeistof	Vervangen
28/12/23	75.114	standkachel	Vervangen
28/12/23	75.114	uitlaatspruitpakking	Vervangen
28/12/23	75.114	verwarmingsmotor	Vervangen
28/12/23	75.114	Volvo motorolie service	Uitvoeren
31/08/23	63.055	bougie	Vervangen
31/08/23	63.055	diagnose	Uitvoeren
31/08/23	63.055	klein materiaal	Uitvoeren
31/08/23	63.055	koelwatervloeistof	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
31/08/23	63.055	luchtfILTER	Vervangen
31/08/23	63.055	luchtfILTER interieur	Vervangen
31/08/23	63.055	remvloeistof	Vervangen
31/08/23	63.055	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
31/08/23	63.055	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
31/08/23	63.055	Volvo motorolie service	Uitvoeren
21/09/22	34.892	diagnose	Uitvoeren
21/09/22	34.892	klein materiaal	Uitvoeren
21/09/22	34.892	koelwatervloeistof	Uitvoeren
21/09/22	34.892	luchtfILTER interieur	Vervangen
21/09/22	34.892	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
21/09/22	34.892	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
21/09/22	34.892	Volvo motorolie service	Uitvoeren
10/02/22	17.170	uitlijnen wielen voor en achter	Controleren
10/02/22	17.170	wiel balanceren	Uitvoeren
10/02/22	17.170	wielwissel voor en achter	Uitvoeren
15/11/21	10.093	banden	Uitvoeren
15/11/21	10.093	wiel balanceren	N.v.t.