

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Kenteken</b>       | 1YQC152                                  |
| <b>Merk Model</b>     | Volvo V60 Momentum Pro 2.0D3 150pk/cv 5p |
| <b>Brandstofsoort</b> | Diesel                                   |
| <b>Datum deel1</b>    | 2/11/20                                  |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving                   | Bewerking        |
|-----------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| 23/12/24        | 83.613         | batterij                                 | Vervangen        |
| 23/12/24        | 83.613         | klein materiaal                          |                  |
| 23/12/24        | 83.613         | luchtfILTER interieur                    | Vervangen        |
| 23/12/24        | 83.613         | ruitenwisserrubber vooraan               | Vervangen        |
| 23/12/24        | 83.613         | ruitenwisservloeistof                    | Bijvullen/-laden |
| 23/12/24        | 83.613         | Volvo motorolie service                  | Uitvoeren        |
| 2/07/24         | 72.316         | automatische koffersluiting (niet gasvee | Repareren        |
| 2/07/24         | 72.316         | automatische koffersluiting (niet gasvee | Uitvoeren        |
| 2/07/24         | 72.316         | automatische koffersluiting (niet gasvee | Vervangen        |
| 2/07/24         | 72.316         | diagnose                                 | Uitvoeren        |
| 2/07/24         | 72.316         | klein materiaal                          | Uitvoeren        |
| 21/11/23        | 63.029         | brandstof hoofdfilter                    | Vervangen        |
| 21/11/23        | 63.029         | klein materiaal                          | Uitvoeren        |
| 21/11/23        | 63.029         | luchtfILTER                              | Vervangen        |
| 21/11/23        | 63.029         | luchtfILTER interieur                    | Vervangen        |
| 21/11/23        | 63.029         | remblokken achter                        | Vervangen        |
| 21/11/23        | 63.029         | remblokken vooraan                       | Vervangen        |
| 21/11/23        | 63.029         | ruitenwisserrubber achter                | Vervangen        |
| 21/11/23        | 63.029         | ruitenwisserrubber vooraan               | Vervangen        |
| 21/11/23        | 63.029         | ruitenwisservloeistof                    | Bijvullen/-laden |
| 21/11/23        | 63.029         | Volvo motorolie service                  | Uitvoeren        |
| 26/10/23        | 60.850         | banden                                   | Uitvoeren        |
| 26/10/23        | 60.850         | wiel balanceren                          | N.v.t.           |
| 25/11/22        | 40.297         | luchtfILTER interieur                    | Vervangen        |
| 25/11/22        | 40.297         | ruitenwisserrubber vooraan               | Vervangen        |
| 25/11/22        | 40.297         | Volvo motorolie service                  | Uitvoeren        |
| 23/11/21        | 24.074         | klein materiaal                          | Uitvoeren        |
| 23/11/21        | 24.074         | luchtfILTER interieur                    | Vervangen        |
| 23/11/21        | 24.074         | ruitenwisservloeistof                    | Bijvullen/-laden |
| 23/11/21        | 24.074         | Volvo motorolie service                  | Uitvoeren        |
| 17/11/20        | 84             | banden                                   | Uitvoeren        |
| 17/11/20        | 84             | wiel balanceren                          | N.v.t.           |