

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA3 RPS85544	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	EU-FA 3334	Laufleistung	18 432 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Altitud				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	03.08.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6294840	Datum der Bewertung	12.08.2025
Datum Beauftragung	04.08.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Schöneck



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 4.0 mm	Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 4.0 mm
Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Schadendetails

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	168,00€	Gesamtkosten	285,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	117,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	285,00€
3		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	70,00€	Nettokosten	70,00€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	45,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	45,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Polieren	Pauschale	45,00€	Nettokosten	45,00€
5		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	72,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung Kunststoff	Pauschale	-	Nettokosten	72,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	722,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	722,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	3,40	238,00€	-	-	238,00€
Lackierung	90,00€	1,80	162,00€	-	-	162,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	90,00€	0,80	72,00€	-	-	72,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	250,00€	-	-	250,00€
Pauschale	-250,00€	-	-	-250,00€