


DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA PPS79348	Erstzulassung	28.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen	EU-EC 1958	Laufleistung	10 231 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Limited				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	10.03.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6098341	Datum der Bewertung	11.04.2025
Datum Beauftragung	24.03.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Pirelli 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm		Pirelli 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	
Pirelli 225/55/18 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Pirelli 225/55/18 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	

Schadendetails

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Kotflügelzierleiste	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	115,23€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	136,23€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	136,23€
3		Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	96,74€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	98,00€	Gesamtkosten	194,74€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	194,74€
4		Bauteil	Schwellerabdeckung	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	157,28€
		Position	Seitlich Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	199,28€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	199,28€
5		Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	111,51€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	91,00€	Gesamtkosten	202,51€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	202,51€
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	393,15€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	428,15€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	428,15€
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	50,00€	Nettokosten	50,00€

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	107,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	107,00€	Nettokosten	107,00€
10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	153,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	153,00€
11		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	72,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	72,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	72,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.892,91€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.892,91€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	4,60	322,00€	-	-	322,00€
Lackierung	90,00€	0,80	72,00€	-	-	72,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	90,00€	2,50	225,00€	-	-	225,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	1.123,91€	-	-	1.123,91€
Pauschale	-100,00€	-	-	-100,00€