

Num. Police : -

Num. Sinistre : 78832157

Réf. Donneur d'ordres : -


Date de sinistre : 03/01/2025

Nature de l'évènement : Circulation Perte de contrôle

Date d'examen : 14/01/2025 (Avant travaux)

Expert signataire : LAMOUR Loïc 003524-VE

Num. Véh. (flotte) : -



DEKRA EXPERTISE
14123 CORMELLES LE ROYAL
Tél. 02.31.35.85.15. - Fax 02.31.35.85.16.
accueil.expertise.fr@dekra.com

RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT :

Iveco 35S14

Immatriculation (A) GW-709-NY

VIN (E) ZCFCL35A205618715

Kilométrage 12 423 KM Compteur

Année : 2024
Type Mines : N10VECCTLM9Y598
Date de MEC (B) : 24/04/2024

Carrosserie (J3) : FOURGON AVEC PAROIS ET TOIT RIGIDES
Puissance (cv fiscaux) (P6) : 8
Boîte de vitesse : BVM6

Genre (J1) : CTTE
Couleur : BLANC
Nature peinture : Opaque Vernis

Energie (P3) : GAZ-OIL
Nb. Places assises : 3
Nb. Portes : -

Nationalité : FRANCE
Date établi. du certif. d'immat. : 24/04/2024
TVA récup. ? : OUI

Poids à vide (en t) : 2.09
Poids total autorisé en charge (en t) : -
Poids total roulant autorisé (en t) : 3.50

Etat général NORMAL

Véhicule techniquement réparable OUI

Véhicule éco. réparable OUI

Procédure V.E. NON

Valeur à neuf
Valeur VRADE
Valeur résiduelle
Diff. des valeurs

T.V.A. : NULL

Lieu d'examen CARROSSERIE AUTOMOBILES SERVICES

Adresse 1 RUE ANGIBOUST
91460 MARCOUSSIS

Commentaires complet en dernière page

Conclusions (Montants exprimés en euros)

	Tps (U.T)	Taux (€ H.T.)	Remise %	Total € H.T.
T1	9	56	0	504
T2	43	56	0	2 408
TP	21	56	0	1 176
lp	21	35	0	735

Total M.O. 2 912,00

Total pièce(s) 2 960,90

Total Forfait 169,00

Total Peinture 1 911,00

Total Remises -148,04

Total Vétusté 0,00

Total HT 7 804,86

Montant TVA 1 560,97

Total TTC 9 365,83

Remise pièce(s) : 5 %.

* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débosselage. T.V.A. 20%
Durée des travaux théorique : 11 jr(s).
Total vétusté HT : 0,00 €


Pneumatiques	Usure	Marque	Dimensions
AVG	7 mm	BRIDGESTONE	225/65R16
AVD	7 mm	BRIDGESTONE	225/65R16
ARG Ext.	8 mm	BRIDGESTONE	225/65R16
ARD Ext.	8 mm	BRIDGESTONE	225/65R16
Secours	0 mm	BRIDGESTONE	225/65R16

Personnes présentes, signatures :

Propriétaire / locataire :
Réparateur / réceptionnaire : ALEXANDRE DARRAS
Confié à :
Expert signataire : LAMOUR Loïc 003524-VE

Evènement 1 CHOC SUR PAVILLON

Intensité Moyenne Angle



Total M.O.	2 912,00
Total pièce(s)	2 960,90
Total Forfait	169,00
Total Peinture	1 911,00
Total Remises	-148,04
Total Vétusté	0,00
Total HT	7 804,86
Montant TVA	1 560,97
Total TTC	9 365,83

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	FERMETURE AR PAVILLON		Échange/Peinture	693.63	0	0	0	0	0	0
1	CADRE AVD		Échange/Peinture	498.1	0	0	0	0	0	0
1	RENFORT CADRE AVG		Échange/Peinture	372.25	0	0	0	0	0	0
1	PAVILLON AV		Échange/Peinture	293.68	0	0	0	0	0	0
1	RENFORT CADRE AVD		Échange/Peinture	290.91	0	0	0	0	0	0
1	PAVILLON CENT		Échange/Peinture	253.05	0	0	0	0	0	0
1	CADRE AVG		Échange/Peinture	246.69	0	0	0	0	0	0
1	PAVILLON AR		Échange/Peinture	142.55	0	0	0	0	0	0
1	TRAVERSE PAVILLON CENT		Échange/Peinture	117.06	0	0	0	0	0	0
1	TRAVERSE PAVILLON AV		Échange/Peinture	52.98	0	0	0	0	0	0
1	TEMPS MO		Autre	0	0	0	9	43	0	21
1	SERTIS		Forfait Ech.	100	0	0	0	0	0	0
1	KIT COLLE PARE-BRISE AV		Échange	55	0	0	0	0	0	0
1	INSONO		Forfait Ech.	8	0	0	0	0	0	0
1	ERD		Forfait Ech.	6	0	0	0	0	0	0

Commentaires

Estimation approximative du coût de la remise en état établie avant démontage et contrôle en fonction des seuls dommages apparents et sans préjuger des éléments qui pourraient s'avérer défectueux après démontage.

La différence entre notre rapport et le devis du réparateur concerne les temps de main d'œuvre de T1 - T2 - Tp

Information RGPD

Dans le cadre de l'expertise de véhicules, nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants, au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de notre mandant, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : gdpr.southwesteurope@dekra.com. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ESTIMATION DE TRAVAUX

CARROSSERIE AUTOMOBILES SERVICES

1 RUE ANGIBOUST

91460 MARCOUSSIS

Tel : Fax :

Siret : 84327175000013

APE 4520A

N° TVA : FR69843271750

Capital de 5000 €

N° RCS : EVRY

. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

37, RUE DU COLONEL PIERRE AVIA

CS 21601

75738 PARIS CEDEX 15

Ouvert par :

Origine : Collision

Dossier N° : 16144

DMS N°

Le 08/01/2025

Page N° 2

SN	T1	PLAGE D.SOUS PAVILLON DEP/REPOSER	0,50			20,00
55 36 22100	T1	RANGEMENT SUP.CAB.AVEC P.SOLEIL DEP/REF.	0,40			20,00
55 22 19100	T1	GARNITURE SUP.AR. DEP/REPOSER	1,20			20,00
SN	T1	GARNITURE INF.AR. DEP/REPOSER	1,00			20,00
55 22 15100	T1	GARNITURE AV.PAVILLON DEP/REPOSER	1,00			20,00
T1	T1	LUSTRAGE RACCORD	2,00			20,00
SN	T2	PAVILLON AV.CABINE REMPLACER		11,00		20,00
SN	T2	PARTIE AR.PAVILLON REMPLACER		9,50		20,00
SN	T2	PARTIE CENT.PAVILLON REMPLACER		9,50		20,00
SN	T2	RENF.BRANCARD SUP.ARG.PAVILL. REMPLACER		2,50		20,00
SN	T2	RENF.BRANCARD SUP.ARD.PAVILL. REMPLACER		2,50		20,00

Détail des Opérations de Peinture

Référence	Act	Désignation	Temps Peint	TVA
SN	P	PAVILLON AV. PEINTURE NEUVE CAT.I	3,00	20,00
SN	P	PAVILLON CENTRAL PEINTURE NEUVE CAT.I	5,00	20,00
SN	P	PAVILLON AR. PEINTURE NEUVE CAT.I	3,00	20,00
SN	P	TRAV.PAVILLON NUM.1 PEINTURE NEUVE CAT.I	0,50	20,00
P	P	TRAV PAVILLON NUM 2 PEINTURE NEUVE	0,50	20,00
P	P	TRAV PAVILLON NUM 3 PEINTURE NEUVE	0,50	20,00
SN	P	BANDEAU AR.PAVILLON PEINTURE NEUVE CAT.I	1,50	20,00
SN	P	ENJOL.AVG.PAVILLON PEINTURE NEUVE CAT.I	0,30	20,00
SN	P	ENJOL.AVD.PAVILLON PEINTURE NEUVE CAT.I	0,30	20,00
SN	P	ENJOL.EXT.G.PAVILLON PEINTURE NEUVE CAT.	1,20	20,00
SN	P	ENJOL.EXT.D.PAVILLON PEINTURE NEUVE CAT.	1,20	20,00
SN	P	RENF.INT.G.CADR.PAV. PEINTURE NEUVE CAT.	1,00	20,00
SN	P	RENF.INT.D.CADR.PAV. PEINTURE NEUVE CAT.	1,00	20,00
SN	P	RENF.G.CADRE AV.PAV. PEINTURE REP.CAT.II	1,00	20,00
SN	P	RENF.D.CADRE AV.PAV. PEINTURE REP.CAT.II	1,00	20,00
SN	P	LAT DROIT PARTIE SUP PEINTURE	4,00	20,00
SN	P	LAT GAUCHE PARTIE SUP PEINTURE	4,00	20,00

Récapitulatif ESTIMATION DE TRAVAUX

Désignation	Tech	Taux	Rem	Temps	Montant	%
TOLERIE T1	T1	56,00		8,70	487,20	5,24
TOLERIE T2	T2	56,00		51,60	2 889,60	31,09
PEINTURE T2	P2	56,00		29,00	1 624,00	17,48
METAL VERNIS	V	35,00		29,00	1015,00	10,92
Pieces					3277,32	35,27

ESTIMATION DE TRAVAUX				
Ouvert par : Origine : Collision		Dossier N° : 16144 DMS N°		Le 08/01/2025 Page N° 3
Franchise		Total fournitures	3277,32	35,27
Vétusté		Total main d' oeuvre	5000,80	53,81
A Charge		Total Ingrédients	1015,00	10,92
TVA Client		Total Remises Hors Lignes		
Dû Client		Total HT	9293,12	
11151,74		Montant T.V.A.	1858,62	
Dû Assurance		Total T.T.C. de l' Estimation	11151,74	

Observations	Bon pour Accord Travaux	
	Le Client	Le Réparateur