

Inspectiegegevens

Locatie: Nijverheidsstraat
Nijkerk

Inspectie datum: **04-04-2022 10:09**

Autogegevens

Kenteken	NR912P
Type	Renault Clio 11-18
Chassisnummer	VF15R0J0A57056596
1ste tenaamstelling	3-04-2017
Kilometerstand	97915



Locatie	Schadetype	Herstellkosten	In rekening gebracht
Flank R		€ 336,17	€ 268,93
Deur A R	Kras(sen)	336,17	
Schades zonder groep		€ 336,17	€ 0,00
Deur A L	Kras(sen)	336,17	Niet in rekening gebracht
Totale herstellkosten			EUR 672,34
Niet in rekening gebracht			EUR 403,41
In rekening gebracht			EUR 268,93

De getoonde bedragen zijn exclusief BTW, behalve de bedragen Eigen Risico waar geen BTW van toepassing is.

Flank R

Deur A R - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)

Herstellkosten: EUR 336,17

In rekening gebracht: EUR 268,93

**Schades zonder groep**

Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)

Herstellkosten: EUR 336,17

Niet in rekening gebracht

