



Renault Clio 11-18: NR912P

Chassisnummer:	VF15R0J0A57056596	Versie:	Clio dCi 90 Intens
1ste tenaamstelling:	3/04/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	97915	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Parkeerplaats	0331
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen		
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Diesel		
Aantal hoofdsteunen	5		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Xenon / LED verlichting
GPS opslag		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

195/55/16/87 H				
Winterbanden:	V L	Michelin: 7,6 mm	V R	Michelin: 7,3 mm
	A L	Goodyear: 6,7 mm	A R	Goodyear: 6,7 mm
Bandenprofiel diepte V L	7,6			
Bandenprofiel diepte V R	7,3			
Bandenprofiel diepte A L	6,7			
Bandenprofiel diepte A R	6,7			
Bandenmaat V L	195/55 R 16 87 H			
Type band V	Winter			
Bandenmerk V	261			
Bandenmerk A	259			

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Total cost ex VAT	0
-------------------	---

Interieur, Vlek, Reinigen	0,00
---------------------------	------



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Hemelbekleding, Kras(sen), Vervangen	0,00
--------------------------------------	------



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

