



Renault Clio 11-18: NR912P

Chassisnummer:	VF15R0J0A57056596	Versie:	Clio dCi 90 Intens
1ste tennaamstelling:	3/04/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	97915	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Parkeerplaats	0331
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen		
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Diesel		
Aantal hoofdsteunen	5		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Xenon / LED verlichting
GPS opslag		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

	195/55/16/87 H			
Winterbanden:	V L	Michelin: 7,6 mm	V R	Michelin: 7,3 mm
	A L	Goodyear: 6,7 mm	A R	Goodyear: 6,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				7,6
Bandenprofiel diepte V R				7,3
Bandenprofiel diepte A L				6,7
Bandenprofiel diepte A R				6,7
Bandenmaat V L				195/55 R 16 87 H
Type band V				Winter
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				259

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Interieur, Vlek, Reinigen



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Hemelbekleding, Kras(sen), Vervangen



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

