

Voertuiggegevens

Merk **JEEP** Kentekenplaat **XR920T**
 Model **Compass** 1e **28/02/2019**
 tenaamstelling
 Versie **1.4 MultiAir**
103kW Longitude
 Chassisnummer **3C4NJC BH7JT424710**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **80294**

Datum & plaats van inspectie

Datum 27/08/2025 9:13:40
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				944,40	-283,32	661,08
6470678 4	Kofferklep	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	694,40	-208,32	486,08
6470678 3	Contactsleutel	Gebroken	Vervangen	250,00	-75,00	175,00

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	944,40 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-283,32 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	661,08 €

Schades zonder groep

64706784 Kofferklep Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64706783 Contactsleutel Gebroken Vervangen

