



Mazda CX-30 '19: J262PK

N° Chassis:	3MVD6WEA0E104006	Version:	CX-30 2.0 122 Comfort Aut.
1ière MEC:	1/10/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	91141	Puissance KW:	90
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Cache bagages
Stockage GPS	HD	Phares Xenon/LED/Laser
Radio multimedia		Crochet

Pneu

215/65/16/98 H				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 4,2 mm	AVD	Bridgestone: 5 mm
	ARG	Bridgestone: 3,3 mm	ARD	Bridgestone: 2 mm
Profondeur de pneu AVG	4.2			
Profondeur de pneu AVD	5.0			
Profondeur de pneu ARG	3.3			
Profondeur de pneu ARD	2.0			
Taille de pneu AVG	215/65 R 16 98 H			
Taille de pneu AVD	215/65 R 16 98 H			
Taille de pneu ARG	215/65 R 16 98 H			
Taille de pneu ARD	215/65 R 16 98 H			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	255			
Marque de pneu AVD	255			
Marque de pneu ARG	255			
Marque de pneu ARD	255			

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1

Revêtement assise siège AVD, Griffe(s), Smart repair



Aile ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Cadre de porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Capot, Dégâts chimiques, 67 - Lustrage



Trappe à essence, Griffe(s), Le - Remplacer et peindre



Cadre de porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Cadre de porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Garnit couvercle AR, Griffe(s), Smart repair



Aileron arrière, Dégâts chimiques, 67 - Lustrage



Lunette arrière, Griffe(s), E - Remplacer

