

DEKRA Automobil GmbH  
Theodor-Heuss-Str. 69, 47167 Duisburg

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Duisburg  
Theodor-Heuss-Str. 69  
47167 Duisburg  
Telefon 0203 589040  
Fax 0203 58904-20  
E-Mail [duisburg.automobil@dekra.com](mailto:duisburg.automobil@dekra.com)



Ansprechpartner:  
David Klose  
Tel. direkt 0208 82469-0  
Tel. mobil 0160 6167233

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

**M AA1051**

**FIN**

**3MVDM6WEA0E112206**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
03.03.2025, elektronisch.  
03.03.2025, 09:43 Uhr, durch Herrn David Klose bei DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Oberhausen, Im Lipperfeld 20, 46047 Oberhausen ohne Anwesenheit  
einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf  
Betreff

28.02.2025  
Leasing-Nr. 4048320

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-334,00 EUR -280,67 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-334,00 EUR -280,67 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Derzeit befindet sich ein loser Reifensatz im Fahrzeug.

Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	16.12.2020 CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M-Hybrid Aut.	Hersteller Aufbauart	MAZDA Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	3MVDM6WEA0E112206	HSN / TSN	7118 / AIC
Schlüssel-Nr.	40371820	Km-Stand abgelesen	18796
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	90
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Magmarot Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts	215 / 65 R 16 98 V	Goodride / AllSeasonElite	A / O	7 mm
	215 / 65 R 16 98 V	Goodride / AllSeasonElite	A / O	7 mm
2 links rechts	215 / 65 R 16 98 V	Goodride / AllSeasonElite	A / O	7 mm
	215 / 65 R 16 98 V	Goodride / AllSeasonElite	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 98 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	7 mm
215 / 65 R 16 98 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	7 mm
215 / 65 R 16 98 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	7 mm
215 / 65 R 16 98 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

## Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Knie-Airbag für Fahrer, Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorn, Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA), Ausparkhilfe (RCTA), Auspuffanlage, zweiflutig, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Bordcomputer, Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll), Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD), Bremsleuchte dritte, Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern, Colorverglasung, Dachheckspoiler und Frontgrill in Schwarz glänzend, Dachhimmel in Grau, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS), E-Call Notrufsystem, Einparkhilfe hinten, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Fernlichtassistent HBC, Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming, G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), Fahrdynamikregelung, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit Komfortschaltung (ISA), Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistenzfunktion (MRCC), Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Head-up Display, Isofix Kindersitzhalterung, Klimaanlage, Komfortblinkfunktion, Kontrastelemente der Mittelkonsole, Kopfstützen (5), LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung, LED-Rückleuchten und -Blinker, Lackierung: Uni, Lederschaltknauf, Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad, Lenkrad: Lenkradbedientasten, Lenksäule höhen und längeneinstellbar, Licht- und Regensensor, Licht: Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne mit Karakuri-Funktion, Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel, Motor Start/Stopp Knopf, Müdigkeitserkennung (DAA), Navigation: Mazda SD-Navigationssystem, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion, Polster: Stoff, Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt, Räder: Leichtmetallfelgen 16", Grau, Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar, Scheibenantenne, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel, Sport- oder Normal-Modus, Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS), Spurwechselassistent Plus (BSM), Tagfahrlicht: Halogen, Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto, Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert, Verkehrszeichenerkennung (TSR), Wegfarhrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument, i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System

## Sonderausstattung

### Code Bezeichnung

Lackierung: Sonderlackierung Magmarot

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 05.12.2024 bei Kilometerstand 17.933  
 nächste Wartung: am 05.12.2025 bei Kilometerstand 37.933

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Stoßfänger vorne unten links + rechts verschrammt, erneuern (Bild 12, 13)	184	voll	-184	-154,62
2. Stoßfänger hinten links unten zerkratzt, Minderwert, (Bild 16)	150	voll	-150	-126,05
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>334</b>		<b>-334</b>	<b>-280,67</b>

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Tür hinten rechts Zierleiste zerkratzt, (Bild 14, 15)  
Türeinstieg vorne links, zerkratzt, (Bild 17, 18)

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
David Klose

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

03.03.2025	Annette Bohnes	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

03.03.2025	David Klose	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------