

## Inname rapport


**Order nummer:** 0000000811777-NL876  
**Inspectie locatie:** Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
**Inspectie datum:** 24.12.2024  
**Kenteken:** G-650-PH

### Voertuiggegevens

#### Tesla Model 3;Sedan;Electric;Automatic;White

VIN:	<b>5yj3e7ea1lf531657</b>	Kilometers gelezen:	<b>57250 km</b>
Eerste registratie / :	<b>04.12.2019 / 0</b>	Inspectie Datum / -plaats:	<b>24.12.2024 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE</b>
Soort voertuig:	<b>Auto</b>	Type voertuig:	<b>Sedan</b>
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	<b>Ja</b>
Staat buiten:	<b>2 - Goed</b>	Toestand Interieur:	<b>2 - Goed</b>

### Schadebeoordeling



- 1.) Zijwand - achter - Links | Deuk/deuken
- 2.) Achterbumper | Schaafplek
- 3.) Achterbumper | Deuk/deuken
- 4.) Dak | Krassen
- 5.) laadklep | Breuk / barst / scheur
- 6.) velg la,ra,rv | Beschadigd
- 7.) diverse | Gebruikssporen

#### commentaar/verwijzing:

Olieverlies: niet mogelijk; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde; Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;

Schade foto's



1. Zijwand - achter - Links  
Deuk/deuken - Herstellen



1. Zijwand - achter - Links  
Deuk/deuken - Herstellen



1. Zijwand - achter - Links  
Deuk/deuken - Herstellen



2. Achterbumper  
Schaafplek - Aanvaardbaar



2. Achterbumper  
Schaafplek - Aanvaardbaar



3. Achterbumper  
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



3. Achterbumper  
Deuk/deuken - Aanvaardbaar




3. Achterbumper  
Deuk/deuken - Aanvaardbaar



4. Dak  
Krassen - Aanvaardbaar




4. Dak  
Krassen - Aanvaardbaar



4. Dak  
Krassen - Aanvaardbaar



4. Dak  
Krassen - Aanvaardbaar



4. Dak  
Krassen - Aanvaardbaar



4. Dak  
Krassen - Aanvaardbaar



4. Dak  
Krassen - Aanvaardbaar



5. laadklep  
Breuk / barst / scheur - Aanvaardbaar



5. laadklep  
**Breuk / barst / scheur - Aanvaardbaar**



6. velg la,ra,rv  
**Beschadigd - Herstellen**



6. velg la,ra,rv  
**Beschadigd - Herstellen**



6. velg la,ra,rv  
**Beschadigd - Herstellen**



6. velg la,ra,rv  
**Beschadigd - Herstellen**



6. velg la,ra,rv  
**Beschadigd - Herstellen**




6. velg la,ra,rv

**Beschadigd - Herstellen**

**Gebruikssporen**




1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**



1. diverse  
**Gebruikssporen - Aanvaardbaar**

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte



Interieur






Interieur achter




Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten



Andere



Andere











Andere

### Algemeen examen

<b>Proefrit:</b>	<b>Uitgevoerd beperkte</b> Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

### Overzicht van technisch onderzoek

<b>Olieverlies:</b>	niet mogelijk				
<b>Remsysteem:</b>	in orde		<b>Koppeling:</b>	Niet beschikbaar	
<b>Draaiende motor:</b>	in orde		<b>Schokbreker:</b>	in orde	
<b>Proefrit:</b>	In orde		<b>Transmissie:</b>	in orde	
<b>Dashboardoverzicht:</b>	in orde				

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.