

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/04/28

Plate Number **H3-94-LX**
 Make **TESLA**
 Model **Model 3**
 Vehicle Description **Standard Range Plus RWD 4d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/08/15	0 KM	damage	Rechterzijde Diversen tegen obstakel ger.	ABS Autoherstel Oostendorp Oss, ,
2025/03/26	92505 KM	repair	Accu - versleten - Vervangen	Tesla Service Center Eindhoven, ,
2024/06/07	73494 KM	repair	Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/02/07	66516 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren - Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	- Bosch Car Service Oss, , - Bosch Car Service Oss, ,
2024/01/02	63903 KM	repair	Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/12/15	62841 KM	repair	Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/07/06	52492 KM	repair	Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/12/21	41111 KM	repair	Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,



ALD
Automotive



--	--	--	--	--