



Tesla Model 3 '18 BEV: H382LX

N° Chassis:	5YJ3E7EA4LF672772	Version:	Model 3 50KWh RWD Stand.Range+
1ère MEC:	13/03/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	152393	Puissance KW:	225
Type carrosserie:		Stationnement	nog parkeren
Boîte:	Automatique		
Transmission:	4 Roues		
Carburant:	Electrique		
Nombre appuis-têtes	1		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Toit panoramique
Stockage GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS	HD	Phares Xenon/LED/Laser
Radio multimedia		

Degré d'usure

235/45/18/98 V				
Pneus d'hiver:	AVG	Bridgestone: 3,6 mm	AVD	Bridgestone: 4,8 mm
	ARG	Pirelli: 7,3 mm	ARD	Pirelli: 7,1 mm
Profondeur de pneu AVG	3.6			
Profondeur de pneu AVD	4.8			
Profondeur de pneu ARG	7.3			
Profondeur de pneu ARD	7.1			
Taille de pneu AVG	235/45 R 18 98 V			
Taille de pneu AVD	235/45 R 18 98 V			
Taille de pneu ARG	235/45 R 18 98 V			
Taille de pneu ARD	235/45 R 18 98 V			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	Hiver			
Type de pneu ARD	Hiver			
Marque de pneu AVG	255			
Marque de pneu AVD	255			
Marque de pneu ARG	264			
Marque de pneu ARD	264			

Matériel de secours

Nbr câble de recharge (normal)	1
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	1

Cadre de porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), 67 - Lustrage



Pare-chocs AV, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit couvercle AR, Griffe(s), Smart repair



Coffre / hayon, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)

