

Inname rapport


Order nummer: 0000000813213-NL876
Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Inspectie datum: 02.01.2025
Kenteken: G-464-XJ

Voertuiggegevens

Tesla Model 3;Sedan;Electric;Automatic;Blue

VIN:	5YJ3E7EB6LF561374	Kilometers gelezen:	203035 km
Eerste registratie / :	28.12.2019 / 0	Inspectie Datum / -plaats:	02.01.2025 Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE
Soort voertuig:	Auto	Type voertuig:	Sedan
HSN/TSN:		Auto Rookvrij:	Ja
Staat buiten:	3 - Gemiddeld	Toestand Interieur:	3 - Gemiddeld

Schadebeoordeling



- 1.) Achterbumper | Krassen
- 2.) Zijwand - achter - rechts | Deuk/deuken
- 3.) Voorbumper | Krassen
- 4.) deurspeaker LV | Breuk / barst / scheur
- 5.) diverse | Gebruikssporen


commentaar/verwijzing:

Olieverlies: in orde; Dashboardoverzicht: in orde; Remsysteem: in orde; Koppeling: Niet beschikbaar; Draaiende motor: in orde;
 Schokbreker: in orde; Proefrit: In orde; Transmissie: in orde;


Schade foto's



1. Achterbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



1. Achterbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



1. Achterbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen




2. Zijwand - achter - rechts
Deuk/deuken - Herstellen



3. Voorbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



3. Voorbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



3. Voorbumper
Krassen - Spot Repair/Deelreparatie



4. deurspeaker LV
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen



4. deurspeaker LV
Breuk / barst / scheur - Vernieuwen

Gebruikssporen



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar




1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar



1. diverse
Gebruikssporen - Aanvaardbaar

Overzicht foto's



Linksvoor



Rechtsvoor



Rechtsachter



Linksachter



Kofferruimte




Interieur



Interieur achter




Dashboardoverzicht



Kilometerstand



Middenconsole



Navigatie of radio



Versnellingspook



Documenten




Andere



Andere



Andere



Andere











Andere

Algemeen examen

Proefrit:	Uitgevoerd beperkte Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd.
------------------	--

Overzicht van technisch onderzoek

Olieverlies:	in orde			
Remsysteem:	in orde		Koppeling:	Niet beschikbaar 
Draaiende motor:	in orde		Schokbreker:	in orde 
Proefrit:	In orde		Transmissie:	in orde 
Dashboardoverzicht:	in orde			

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.