



TESLA Model 3: G299VF

Chassisnummer:	5YJ3E7EBXLF560387	Versie:	Long Range Dual Motor AWD
1ste tenaamstelling:	16/12/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	83888	Kilowatt:	350
Carrosserie uitvoering:	Sedan	Kleur carrosserie	Midnight Silver Metallic
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallisch
Transmissie:	4 Wiel		
Brandstof:	Electrisch		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	4		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Dak panoramisch	
Elect. ramen V		Parkeersensoren V	
Elect. ramen A		Parkeersensoren A	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferopdekking	N.v.t.
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel	diepte V L					6.0
Bandenprofiel	diepte V R					4.0
Bandenprofiel	diepte A L					6.0
Bandenprofiel	diepte A R					6.5
Bandenmaat	V L				235/45 R 18 94 V	
Bandenmaat	V R				235/45 R 18 94 V	
Bandenmaat	A L				235/45 R 18 94 V	
Bandenmaat	A R				235/45 R 18 94 V	
Type band	V L				Winter	
Type band	V R				Winter	
Type band	A L				Winter	
Type band	A R				Winter	
Bandenmerk	V				256	
Bandenmerk	V R				256	
Bandenmerk	A L				256	
Bandenmerk	A R				256	
Voorzijde	Links	235 / 45 / 18 / 94 / V /	6,0 mm	Continental	Winter	
	Rechts	235 / 45 / 18 / 94 / V /	4,0 mm	Continental	Winter	
Achterzijde	Links	235 / 45 / 18 / 94 / V /	6,0 mm	Continental	Winter	
	Rechts	235 / 45 / 18 / 94 / V /	6,5 mm	Continental	Winter	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	1
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Kentekenplaat V, Vervormd / Geforceerd, Vervangen



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dorpel R bekleding buiten, Vervormd / Geforceerd, Smartrepair



Scheren A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

