

Voertuiggegevens

Merk **TESLA** Kentekenplaat **G299VF**
Model **Model 3** 1e **16/12/2019**
tenaamstelling
Versie **Long Range Dual Motor AWD**
Chassisnummer **5YJ3E7EBXLF560387**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **83888**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 14:15:59
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6153101 1	Scherf A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast
6153101 0	Dorpel R bekleding buiten	Vervormd / Geforceerd	Smartrepair			Niet doorbelast
6153101 2	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6153101 4	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6153101 3	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
6153100 6	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast
6153100 5	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6153100 7	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6153100 9	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6153100 8	Kentekenplaat V	Vervormd / Geforceerd	Vervangen			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep**61531011** Scherm A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)**61531010** Dorpel R bekleding buiten Vervormd / Geforceerd Smartrepair**61531012** Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)**61531014** Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)**61531013** Laadkabel EV (normaal) Ontbreekt Vervangen**61531006** Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

61531005 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61531007 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61531009 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61531008 Kentekenplaat V Vervormd / Geforceerd Vervangen

