



TESLA Model 3: L546HX

Chassisnummer:	5YJ3E7EC0MF965152	Versie:	Performance Dual Motor AWD
1ste tenaamstelling:	7/06/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	67915	Kilowatt:	360
Carrosserie uitvoering:	Sedan	Kleur carrosserie	Wit
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	4 Wiel		
Brandstof:	Electrisch		
Aantal deuren	4		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Dak panoramisch	
Elect. ramen V		Parkeersensoren V	
Elect. ramen A		Parkeersensoren A	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferafdekking	N.v.t.
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						6.0
Bandenprofiel diepte V R						6.0
Bandenprofiel diepte A L						6.0
Bandenprofiel diepte A R						6.0
Bandenmaat V L					235/35 R 20 92 Y	
Bandenmaat V R					235/35 R 20 92 Y	
Bandenmaat A L					235/35 R 20 92 Y	
Bandenmaat A R					235/35 R 20 92 Y	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V						264
Bandenmerk V R						264
Bandenmerk A L						264
Bandenmerk A R						264
Voorzijde	Links	235 / 35 / 20 / 92 / Y /	6,0 mm	Pirelli	Zomer	
	Rechts	235 / 35 / 20 / 92 / Y /	6,0 mm	Pirelli	Zomer	
Achterzijde	Links	235 / 35 / 20 / 92 / Y /	6,0 mm	Pirelli	Zomer	
	Rechts	235 / 35 / 20 / 92 / Y /	6,0 mm	Pirelli	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1
Aantal laadkabels (snelladen)	1
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt

Deurbekleding A L, Kras(sen), Smartrepair



Deurbekleding A R, Kras(sen), Smartrepair



Stuurwiel, Versleten, Vervangen



Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Kofferklep bekleding, Kras(sen), Smartrepair



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

