

Voertuiggegevens

Merk **TESLA** Kentekenplaat **L546HX**
 Model **Model 3** 1e **07/06/2021**
 tenaamstelling
 Versie **Performance Dual Motor AWD**
 Chassisnummer **5YJ3E7EC0MF965152**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **67915**

Datum & plaats van inspectie

Datum 18/04/2025 11:43:57
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				712,89	-191,37	521,52
5982135 2	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	637,89	-191,37	446,52
5982135 5	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	75,00		75,00
5982135 3	Voorruit	Steenslag	Glasherstel		Niet doorbelast	
5982135 4	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5982135 8	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5982135 7	Kofferklep bekleding	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
5982135 6	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
5982134 9	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5982134 8	Stuurwiel	Versleten	Vervangen		Niet doorbelast	
5982134 7	Deurbekleding A R	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
5982134 6	Deurbekleding A L	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
5982135 1	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
5982135 0	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	712,89 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-191,37 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	521,52 €

Schades zonder groep

59821352 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59821355 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59821353 Voorruit Steenslag Glasherstel



59821354 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59821358 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59821357 Kofferklep bekleding Kras(sen) Smartrepair



59821356	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen
----------	------------------------	-----------	-----------

59821349	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	--------------	-----------	----------------------------------



59821348	Stuurwiel	Versleten	Vervangen
----------	-----------	-----------	-----------



59821347	Deurbekleding A R	Kras(sen)	Smartrepair
----------	-------------------	-----------	-------------



59821346	Deurbekleding A L	Kras(sen)	Smartrepair
----------	-------------------	-----------	-------------



59821351	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	------------	-----------	----------------------------------



59821350	Velg A L alu		
----------	--------------	--	--

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

