



## TESLA Model 3

### MODEL 3 LANGSTR

FIN	5YJ3E7EC3LF594101
Kilometerstand	38.568 km
Erstzulassungsdatum	31.01.2020

## AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	01.10.2025 15:12:47	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	5YJ3E7EC3LF594101	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	38.568 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Limousine	Gänge	1
Anzahl Türen	4	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	31.01.2020	Fahrzeugfarbe	Dunkelgrau
Kraftstoffart	Elektrisch	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	TESLA	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Model 3	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>1</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Nein</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer LED</b>
Doppelkabine	<b>Nein</b>	Schiebedach elekt.	<b>Nein</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Ja</b>		

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	235/35 R 20 92 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	235/35 R 20 92 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	235/35 R 20 92 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	235/35 R 20 92 Y	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Pirelli	235/40 R 19 96 V	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	235/40 R 19 96 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	235/40 R 19 96 V	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	235/40 R 19 96 V	Winter	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden



### 2 | Alufelge vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 3 | Zusätzliche Räder

Typ	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Zubehörfelgen beschädigt



### 4 | Alufelge vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Erssetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



## 5 | Heckklappe

	Delle(n)
Typ	>2 cm - 3 cm
Schweregrad	Instandsetzen + lackieren
Reparaturmethode	Bei Inspektion festgestellt
Ursache	

## Innenschäden



### 1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.587,14 €

# Fahrzeugbilder

