

## MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/06/10

Plate Number **G2-83-GV**  
 Make **VOLVO**  
 Model **S60**  
 Vehicle Description **T4 Geartronic R-Design 4d**

| DATE       | MILEAGE  | TYPE   | DESCRIPTION                                                                                                                                    | SUPPLIER                                                                                                                                 |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/05/03 | 61795 KM | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorbumper Schade bij inname</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leaseplan Nederland N.V., ,</li> </ul>                                                            |
| 2020/12/09 | 0 KM     | damage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deur RA tegen obstakel ger.</li> </ul>                                                                  |                                                                                                                                          |
| 2023/03/28 | 69528 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                 |
| 2022/11/24 | 61814 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volvo OH basis - NVT</li> <li>- Uitvoeren Batterij</li> <li>- versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., ,</li> <li>Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., ,</li> </ul> |
| 2022/03/03 | 53935 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandvervanging - NVT</li> <li>- Uitvoeren Correctie/credit - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> <li>LeasePlan Nederland N.V., ,</li> </ul>            |
| 2021/12/29 | 49158 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                 |
| 2021/07/12 | 35293 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volvo OH basis - NVT</li> <li>- Uitvoeren Check slijtaged - NVT</li> <li>- Uitvoeren Int</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autobedrijf Nieuwenhuijse, Deventer BV,</li> </ul>                                                |

|            |           |        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |        | luchtfilter - versleten<br>- Vervangen                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autobedrijf Nieuwenhuijse, Deventer BV,</li> <li>Autobedrijf Nieuwenhuijse, Deventer BV,</li> </ul>                                       |
| 2021/05/14 | 32293 KM  | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                         |
| 2020/12/10 | 25675 KM  | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                         |
| 2020/08/03 | 19413 KM  | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volvo OH basis - NVT</li> <li>- Uitvoeren Check slijtaged - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volvo Nieuwenhuijse Apeldoorn, ,</li> <li>Volvo Nieuwenhuijse Apeldoorn, ,</li> </ul>                                                     |
| 2020/05/12 | 12273 KM  | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>WINTR&gt;ZOMR Wiss - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                         |
| 2019/11/16 | 3855 KM   | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>ZOMR&gt;WINTR Wiss - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                         |
| 2025/03/13 | 124769 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                         |
| 2024/12/23 | 117319 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                         |
| 2024/09/04 | 108985 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volvo OH basis - NVT</li> <li>- Uitvoeren Bandvervanging - NVT</li> <li>- Uitvoeren Check aandrijv - NVT</li> <li>- Uitvoeren Check slijtaged - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>Vakgarage Paternoster, ,</li> </ul> |
| 2024/04/30 | 100360 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                         |

|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |        | Bandbewerkingen -<br>NVT<br>- Uitvoeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023/12/05 | 92710 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023/08/31 | 85174 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volvo OH basis - NVT</li> <li>- Uitvoeren APK icm beurt - NVT</li> <li>- Uitvoeren Bougie - versleten</li> <li>- Vervangen Check aandrijv - NVT</li> <li>- Uitvoeren Check slijtaged - NVT</li> <li>- Uitvoeren Int luchtfilter - versleten</li> <li>- Vervangen Luchtfilter - versleten</li> <li>- Vervangen Remblok. Achter - versleten</li> <li>- Vervangen Remblokken Voor - versleten</li> <li>- Vervangen Ruitenw.blad V - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> <li>• Vakgarage Paternoster, ,</li> </ul> |