

Voertuig gegevens

Chassisnr.	AHTHB3CDX 02134695	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VB-R9-0V	Model	Hilux Van 2.4 D-4D-F 4WD Professional Aut Dub Cab	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	27-08-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	224 871 km	Cylinderinhoud	2393	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Goodyear 265/65/17 Zomer 7.0 mm		Goodyear 265/65/17 Zomer 7.0 mm	
Goodyear 265/65/17 Zomer 6.0 mm		Goodyear 265/65/17 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

4



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

5



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

7



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

8



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

9



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

10



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

14



Onderdeel

Achterklep

Positie

Achter

Type

Hagel

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

15



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Ter info

16



Onderdeel

Achterlicht

Positie

Linksachter

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

17



Onderdeel

Achterlicht

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

3



Onderdeel

Deurbekleding

Positie

Linksachter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

●

●

6



Onderdeel

Deurbekleding

Positie

Rechtsachter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

●

●

12



Onderdeel

Instrumentenpaneel

Positie

Voor

Type

Met gaten

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

13



Onderdeel

Bekerhouder

Positie

Voor

Type

Met gaten

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●

Overige schade

11



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	Voor
Type	Steen­slag
Omvang	-
Bewerking	Ter info