

Voertuig gegevens

Chassisnr.	JF1GTELL5 KG096545	Merk	SUBARU	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	L8-57-DD	Model	XV 2.0i-S e-BOXER Comfort Lineartronic CVT 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	28-04-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	209 122 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	15-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 225/55/18 All seasons 5.0 mm			Continental 225/55/18 All seasons 4.5 mm	
Continental 225/55/18 All seasons 4.5 mm			Continental 225/55/18 All seasons 3.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

2



Onderdeel

Schermb

Positie

Rechtsvoor

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

3



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

4



Onderdeel

Schermb

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

5



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Ontregeld

Omvang

-

Bewerking

Afstelling

6



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Schermb

Positie

Linksachter

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

9



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

10



Onderdeel

Alu velg 18"

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling